

西门子6RA80直流驱动器报F60010代码(直流变频器硬件修理)

产品名称	西门子6RA80直流驱动器报F60010代码(直流变频器硬件修理)
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子6RA80直流驱动器报F60010代码(直流变频器硬件修理)

西门子6RA80维修可以提供 AOP30 gaoji操作员界面和 BOP20 数字操作员面板用于试运行和本地操作员控制。

CUD 的接口和数字输入/输出的数量可以使用附加模块增加——例如 TM15 和 TM31 终端模块。

西门子6RA80直流调速器技术数据

简述功率范围：6.3 到2508kW

额定直流电流：15到3000A

额定供电电压：3-ph.400 - 950 VAC

额定直流励磁电流：3到40A(可选配:85 A)

额定频率：45 - 65 Hz

防护等级：IP00

储存和运输温度：-40 - +70 ° C

公司常年提供国钢铁、冶金、能源、造纸、机床、纺织、印刷等多个工业领域西门子直流传动西门子6R

A80显示F60090故障维修快速维修常见故障，欠压，缺相，弱磁不了，励磁故障，速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，F60005 F60004 F60006，F60038，F60050，F60051，F60061，F60090，F60091，F60100，F60101，F60104，F60105，F60094，F60095，F60098，F60109，F60203，F60300，F60009 F60030 F60031 F60036 F60042 F60068 F60092,F08000，F07860，F30001，F30002，F30003，F30004，F30005，F30006，F30007，F30021，F30022，F30025，F30027，F30031，F30040，F30050，F30080，F30105，F30381等故障，上海西门子6RA80显示F60090故障维修专业公司，配件齐全，可靠测试，价格合理，当天可修复。

故障解释：

F60090 (N, A) 故障：模块过热

信号重要性： -

驱动体：DC_CTRL

反应：OFF2 (OFF1, OFF3, 无)

应答：立即

原因：控制单元 DC MASTER (CUD)的温度过高，超出了故障值（即超出了95 °C）。

注释：

r50047[1]: 模块温度 CUD(°C)

r50047[2]: 电源电压 -10 V(V)

r50047[3]: 电源电压 +10 V(V)

r50047[4]: 温度传感器 1(°C)

处理：检查环境温度，如有必要，降低环境温度。

在 ...时的反应 N: 无

在 ...时应答 N: 无

在 ...时的反应 A: 无

在 ...时应答 A: 无

西门子直流调速报F60036故障代码检修，西门子6RA8018维修直流调速故障F60036报警F60063跳F60057代码F60061不能复位维修，西门子6RA80报F60036故障代码检修，西门子直流调速电源板维修，西门子直流调速器故障维修，西门子6RA8025维修，西门子6RA8028维修，西门子6RA2831维修，西门子6RA8075维修，西门子6RA8078维修，西门子6RA8081维修，西门子6RA8085维修，公司配件齐全，当天修好

西门子直流调速报F60036故障代码检修，西门子直流调速器维修，西门子6RA80直流调速维修，6RA80面板无显示维修，6RA80跳闸维修，6RA80过流维修，6RA80缺励磁输出维修，6RA80模块炸维修，6RA80电源驱动板烧毁维修，6RA80励磁电路坏维修，6RA80主板坏维修，6RA80通讯板维修，6RA80控制板维修，6RA80参数调试。西门子直流调速器维修产

宜昌/恩施/襄阳/十堰/潜/荆门/鄂州/随州/荆州/孝感/黄冈/天门/神农架/湖南长沙/益阳/邵阳/湘西/娄底/怀化/郴州/永州/株洲/湘潭/衡阳/岳阳/常德/张家界/安徽合肥/淮南//蚌埠/淮北/阜阳/六安/巢湖/滁州/芜湖/宣城/安庆/亳州/铜陵/马鞍山/黄山/宿州 /池州/浙江杭州/温州/宁波/绍兴/湖州/嘉兴/金华/丽水/衢州/舟山/台/江苏南京/苏州/张家港/吴江/镇江/太仓市/昆山市/吴江/常州/扬州/丹阳/无锡/徐州/连云港/扬州/南通/盐城/泰兴市/姜堰市/靖江市/兴化市/泰州/淮安/宿迁/如皋市/高邮市/江都市/仪征市/通州市/海门市/启东市/山东济南/青岛/德州/淄博/东营/潍坊/烟台/泰安/菏泽/临沂/枣庄/威海/济宁/日照/莱芜/滨州/聊城/江西南昌/九江/上饶/鹰潭/景德镇/萍乡/新余

西门子6RA80直流驱动器报F60010代码(直流变频器硬件修理)