

巴中神钢SK350挖掘机大臂无力气修理

产品名称	巴中神钢SK350挖掘机大臂无力气修理
公司名称	美瑞特挖掘机维修厂
价格	面议
规格参数	品牌:神钢 型号:SK350
公司地址	重庆渝北区空港大道21号
联系电话	13635478070

产品详情

巴中神钢sk350挖掘机大臂无力气修理，维修技师热线:4000-896-950.

泸州小松挖掘机维修、成都卡特挖掘机维修、绵阳日立挖掘机维修、遂宁沃尔沃挖掘机维修、广安现代挖掘机维修、雅安住友挖掘机维修、自贡斗山挖掘机维修、德阳神钢挖掘机维修

神钢挖掘机大臂无力气具体原因如下.

- 1、挖掘机主溢流阀压力不到位.
- 2、ppc阀可能压力不足.
- 3、ls阀或pc阀调整不当.
- 4、主泵伺服阀活塞故障.
- 5、液压泵出现故障.

神钢挖掘机大臂无力气具体维修步骤如下.

- 1、挖掘机整机油压力在正常范围内,所以判断挖掘机主溢流阀无故障.
- 2、主控阀的阀芯紧闭,液压油量供应充足,排除ppc阀故障.
- 3、ls阀阀芯无故障,pc阀移动到位.
- 4、挖掘机主泵流量正常,排除挖掘机主控阀故障.
- 5、检查主液压泵时,发现挖掘机内部缸体与柱塞因磨损超差,造成挖掘机内泄量过大,从而挖掘机出现速度慢现象.

我厂维修特色:

"精":精通挖掘机疑难故障维修,拥有30多名10年以上资深维修师傅,是西南少数几个有能力承接挖掘机大修的维修单位.

"尖":拥有尖端检修设备,百万进口液压调试台,液压马达调试台,液压泵调试台等先进设备,能检测出您机器的实际故障.

"诚":真诚地为客服服务,维修发动机质保3个月,液压系统质保3个月,整机大修质保1年,标准业内领先.

"快":维修速度更快,同一品牌,同一型号,同一故障比同行快1-2天,为您节约宝贵的维修时间,多一份赚钱的机会.