

西门子6SN1123驱动器亮红指示灯故障维修

产品名称	西门子6SN1123驱动器亮红指示灯故障维修
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子6SN1123驱动器亮红指示灯故障维修，西门子驱动器报警300501维修，西门子控制器故障300500维修，西门子主轴模块亮红灯维修，报警300500，840D数控系统报警26100Y轴制动器故障，25201伺服故障，300501轴SP测量回路电流错误，报警300502，300500驱动器系统错误代码1BH1,300505，报警300508，报警300515，报警300608，报警300612，报警300614，报警300701，300761，报警300799；西门子840D报警27000.300950，27001，西门子立车报警300911，700400，西门子加工中心故障700025，840D龙门车床700007，过载维修，驱动器不能用时，停机一段时间还能用，但用的时间越来越短，就要马上修，要不驱动器模块就会烧坏。报警:#605、#606、#607、#608、轮廓报警、#039维修。#300500、300501、300502、300503、300504,Y轴伺服故障380500，207016驱动未就绪，00300急停报警，西门子840D键盘按键失灵维修，西门子611电源维修，611U控制器维修，611U伺服驱动器维修。

840D数控系统报警30010伺服驱动电源丢失，数控双头强力磨床数控系统:西门子840D故障现象：显示器上面出现30010报警，提示伺服电源丢失，300100 伺服电源故障

说明：在一个或几个（全部）驱动模块中，存在电源故障，虽然此前可以使用（检查写/读访问的超时情况。超时可以解释为电源故障，因为这是最可能发生的情况。测试以循环方式但不再系统加电时进行）。

由于SINUMERIK 840D中的驱动装置和NC-CPU使用同一电源，所以这个错误不会在此发生，因为NCU也会因此而失去电源。在SINUMERIK FM-NC中，会发生这个错误，因为电源是独立的。

反应：- NC 没有准备就绪。

- 通道没有准备就绪。

- 报警时 NC 停止。
- 本通道 NC 启动禁止。
- NC 转换为跟踪模式。
- 报警显示。
- 已设置接口信号。

处理：断开系统的电源，并再次接通 - 驱动装置再次起动。

程序继续：用复位键清除所有通道中的报警。重新启动零件程序。