

深圳黄田风淋室维修福永维修自动风货淋室

产品名称	深圳黄田风淋室维修福永维修自动风货淋室
公司名称	深圳市聚能净化设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:聚能净化 型号:D7-12k
公司地址	深圳市宝安区西乡镇州石路新越工业园A栋一楼
联系电话	0755-29438615 13713973135

产品详情

聚能净化设备有限公司是一家生产与维修养护于一体的净化设备生产商。风（货）淋室是无尘室入门处安装的净化设备，是为净化吹淋进入无尘室工作人员及货物进出洁净区域本带挟带的尘埃粒子，一般风淋室都是标准配置，如开门内尺寸，语音提示，自动吹淋配置。单人双吹，双人双吹，转角风淋室。多人风淋通道等规格型号、操作使用；

从进门处拉开门进入风淋室内风淋室已经开始进入工作状态、根据语音提示完成自动吹淋。

语音提示说明如下：

a、拉开进门时讲：请站在感应区内。

聚能净化设备有限公司是一家生产与维修养护于一体的净化设备生产商。风（货）淋室是无尘室入门处安装的净化设备，是为净化吹淋进入无尘室工作人员及货物进出洁净区域本带挟带的尘埃粒子，一般风淋室都是标准配置，如开门内尺寸，语音提示，自动吹淋配置。单人双吹，双人双吹，转角风淋室。多人风淋通道等规格型号、操作使用；

从进门处拉开门进入风淋室内风淋室已经开始进入工作状态、根据语音提示完成自动吹淋。

b、感应吹淋时讲：正在吹淋，请转动身体360度。

c

、风机停转时讲：吹淋完毕，请从后门退出。这些是厂家定制系统，出入门电子互锁，在正常工作时双门只可

以打开其中一

扇，防止室内气流与外面空

气直通。吹淋时双门同时锁。调整吹淋时间：按“急停”键，急停灯亮再按“ ” “ ”

调节时间（常规时间为3-10秒）。延迟开门时间调等

风淋室常见故障；

1、风淋室照明灯不亮；请检查风淋室是否有电，照明开关 是否打开，灯管是否坏掉。

2、风淋室门一扇打不开；请检查装在另一扇门门边的白色磁力开关是否脱掉，锁舌是否卡死。

3

、风淋室进出都吹风；请检查装在喷淋嘴下边的人体红外 开关是否一直亮灯，对面的反光板是否脱落。

4

、风淋室不吹风；请检查电路是否处于急停状态，风淋是否有电送入，电源是否与风淋要求相符，门是否关好，门边上白色磁力开关是否脱掉，是否从进门进入。

5

、风淋室门不互锁；请检查门框上电锁是否完好，门扇上 锁舌是否脱掉，门框上白色磁力开关是否坏掉。

6

、风淋室门关不合；请检查门边是否有异物卡住，闭门器是否调的太慢，闭门器靠近门铰链的一边有两个镙丝，可以调整关门力量和快慢（顺时针调慢，逆时针调快）

养护与维护；

1 、风淋室正常试用后，需配备设备点检表，由专人每天点检，发现问题及时上报。

2 、风淋室每周至少进行一次表面除尘，可用酒精擦拭。

3 、装在风嘴下面的网状板里有粗效过滤器，应8个月更换一次。

4 、装风嘴的喷淋板里有高效过滤器，应一年更换一次。

5 、不锈钢门的铰链里应定期加注润滑油。

保修范围和期限：

用户按照使用说明书正常使用情况下，风机和语音线

路免费保修一年，下列情况不属于免费保修服务，但可实行收费（含配件费、人工费、修理费、路费）维修。

终生服务；

1 、易损件不保（如玻璃、灯、闭门器、光电开关等）

2、未按使用说明书正确使用；

3 、由于火灾、雷击、异常电压或其他灾害引起的故障和损坏。

4 、因误用、拆毁改造等的故障和损坏。 5 、因缺相、过载或人为等原因造成损坏。

以上信息来自深圳市聚能净化设备公司。欢迎需要净化工程无尘室净化设备项目广大客户与我公司洽谈，公司以优质的服务。价格合理。真诚合作