

西门子TP900开机卡死无法启动维修

产品名称	西门子TP900开机卡死无法启动维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子TP900开机卡死无法启动维修

TP900上电不进程序维修，TP1200启动进不了系统，TP700卡系统画面不动，画面停留在SIMATIC HMI的界面无法进入系统,无进度条显示，西门子TP1200上电进不了系统，西门子TP1200触摸屏启动进不去系统维修，显示屏蓝屏故障，触摸屏网口通讯坏维修，通讯坏触摸屏显示###无数据，西门子TP1200主板进水白屏，西门子TP1200系统崩溃维修，西门子KTP1200进不了系统界面维修，西门子TP1200精智屏进不了主界面，TP1200精简触摸屏常见故障维修，西门子TP1200开不了机黑屏电源坏，通讯故障屏幕显示####无产数显示，TP1200人机界面开机偶尔能进系统问题，西门子TP1200主板进水黑屏维修，TP1200西门子Siemens触控屏如何校准，触摸屏主板进水，画面跳动维修、死机维修、进不了系统维修TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200，KP2200，TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，

顺德西门子TP700触摸屏PLC常见故障分析维修

西门子触摸屏维修公司上海一擎电子维修公司拥有全套测试平台，软硬件结合，带载运行，维修速度快，价格低，免费检测，保证上机ok，24小时热线服务

西门子触摸屏PLC常见故障分析维修

1、CPU异常：CPU异常报警时，应检查CPU单元连接于内部线上的有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元，找出故障单元，并作相应处理。

2、存储器异常：存储器异常报警时，如果是程序存储器的问题，通过重新编程后还会再现故障。基恩士PLC触摸屏维修常见原因及处理方法这种情况可能是噪声的干扰引起程序的变化，否则应更换存储器。

3、输入/输出单元异常、扩展单元异常：发生这类报警时，应首先检查输入/输出单元和扩展单元连接器的插入状态、电缆连接状态，确定故障发生的某单元之后，再更换单元。

4、不执行程序：输入检查是利用输入LED指示灯识别，或用写入器构成的输入监视器检查。当输入LED不亮时，可初步确定是外部输入系统故障，再配合万用表检查。

5、部分程序不执行：检查方法与前项相同但是，如果计数器、步进控制器等的输入时间过短，则会出现无响应故障，这时应该校验输入时间是否足够大，校验可按输入时间 $<$ 输入单元的*响应时间+运算扫描时间乘以2的关系进行。