

西门子840D数控系统报警300507故障解决处理

产品名称	西门子840D数控系统报警300507故障解决处理
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子840D数控系统报警300507故障解决处理，西门子加工中心驱动器轴卡报300101没发现驱动，西门子840D轴卡300200伺服总线硬件故障，300401故障，300412，300406，西门子伺服驱动器轴卡300101没发现驱动，西门子6SN1118报300300驱动识别出错，西门子611U轴卡300500驱动系统识别错误，西门子840D数控系统300504识别编码器出错，西门子加工中心300613超出电机温度阈值，数控系统25050轮廓监控，手动按轴运动时屏幕显示缺少轴使能，数控系统报警300501维修，300502维修，300503维修，300504维修，300607维修，300608维修，300500维修，25201维修，300507维修，300508维修，轮廓监控报警，电流限制输出，限制转速调节，#607故障，#608代码，#039故障，#501故障，025202轴X,Y,Z短期内驱动故障，300512伺服耦合，27100被动回参考点，25201轴WZ1伺服故障，207900电机堵转

西门子S120功率单元坏报故障：F30004故障维修，F30021故障维修，F230004代码，F020005故障，F07935故障，F01036，F30062,功率单元接地故障，F07930,A31414,F01030，700047，F31885,通讯线断维修，F30001,F36200,F07800,F30897,F23004,380500,过流,超温,欠压,RDY灯闪烁，灯不亮，亮红灯，伺服未准备就绪，S120驱动器207802故障，S120控制器F07801维修,S120驱动器报警7802故障，复位使能，轴Z1伺服故障，功率部件过载维修，驱动对象不可以运行，从动装置故障，201315，DP03，4065故障，缓冲存储器故障，数据丢失故障，400015故障维修

西门子840D系统报警30507 30508

25210，床子开机报警，不能动作，300507，300508，25201，应该是这三个。

问题比较普遍，首先确认是哪根轴，并确认对应的驱动实际所在位置。按报警号来看，位控板，编码器，电缆，电机，排位越靠后，可能越小。依次排查即可。