

# 纤维增强润滑油管 高压黄油管 润滑油管

产品名称	纤维增强润滑油管 高压黄油管 润滑油管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

## 产品详情

本产品属新型技术产品，规格从内径2MM—32MM多种。

产品结构：内层据用户要求或工作环境选用PA11或优质橡胶材料等高绝缘材料；中部增强层选用高强聚脂纤维经编织或钢丝缠绕精制而成，外层采用TPU材料制成。色彩艳丽绝缘性能好.可在75KV/ft环境下使用，符合ASTMF111标准。

其耐高压、耐高温、耐磨、耐油、介电及耐多种化学试剂和抗老化、使用寿命长等特点，在各个行业用途非常广泛。

例如：1.钢厂精炼炉绝缘输油管；2、设备的绝缘输油系统；3、油压管道控制系统等；4、工程机械，如：挖掘机、装载机、起重机及液压钳、液压工具的液压输送系统及液压控制系统；5、机械加工设备的液压操作和液压控制系统；6、高压喷漆用管；7、液体输送用管。

## 黄油管

气动黄油机又称气动注油器，润滑油管，黄油管气动黄油加注机，是专业用于把黄油注入润滑工位的一种增加压力的机器。广泛应用于机床，设备，汽车，船舶等行业。气动黄油机经过长时间的使用后，往往会出现不出油的状况，可能的原因及检查方法有：

- 1、请先检视供给的空气压力是否在6KG以上，请看30#压力表指数。
- 2、如果松开33#十字阀黄油没从此处出来，而泵浦还是无法作动，润滑油管厂家，请拆卸29#调压阀，将31#快速接头直接装上泵浦，此时泵浦若有作动，那就是29#调压阀被阻塞。
- 3、如果空气压力在6KG以上，按下黄油qiang手把，而泵浦还是无法作动打出黄油，请松开33#十字阀，检视黄油是否会从33#十字阀孔中出来，如果黄油从此处出来，则是黄油枪受到阻塞，此时应拆卸黄油枪

清洗。

4、如果泵浦一直动不停而又无法打出黄油，请检视黄油是否太硬，是否介于00#~02#，如果是02#黄油，请加压力板或者加入机油稀释即可。

5、黄油是00#而泵浦一直动不停，且又无法打出黄油，则是48#管内的37#阀门受到不清洁之黄油或杂物阻碍。此情况请使用虎钳夹住2#主体座，将50#和49#松开，逆时钟方向转开48#用力拉下，将36#、43#、44#分解拆卸，纤维增强润滑油管，全部清洗干净之后，检视所有零件是否有损坏，及时做更换，再将所有零件全部组合回去即可。

## 润滑系统油管

产品组成：

内衬层：PA

中间层：单层或双层纤维增强

外覆层：聚氨酯（pu）

产品特性：

油脂润滑高压管主要用于集中润滑管路，具有阻力小，集中润滑系统高压软管，耐腐蚀，重量轻，安装方便，耐高压等优点

产品应用：

风电、注塑机、机床、汽车、工程机械、食品机械等

温度范围：-40至+100°

型号及参数

内径 4.2mm 外径8.6mm 工作压力25mpa ZUI小BP压力：100mpa ZUI小弯曲半径 20mm

接头可按需配置

纤维增强润滑油管-高压黄油管(在线咨询)-润滑油管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事黄油管，油脂润滑高压管，加长黄油管的厂家，欢迎来电咨询。