

建筑地面防震变形缝

产品名称	建筑地面防震变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	70.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

材料构建：型材基座、中心板、伸缩橡胶条、抗震滑竿基座厚度：1.65mm /2mm中心板厚度： 2mm，根据现场缝宽确定。实用缝宽：100mm-500mm产品功能：伸缩、防震、沉降、装饰产品型号：平面（JX SFFS）材料构建：型材基座、中心板、伸缩橡胶条、抗震滑竿基座厚度：1.65mm /2mm中心板厚度： 2mm，根据现场缝宽确定。实用缝宽：100mm-500mm产品功能：伸缩、防震、沉降、装饰产品工作原理地面抗震伸缩缝的基座两侧具有高弹性的热塑性胶条。依靠摩擦边锁定在铝合金的凹槽内，其中心部位采用抗震滑竿装置，用于固定两侧基座与中心板，地震活动设计中心杆期间，允许在加速向内和向外运动期间垂直移动金属盖，而没有疲劳和变形的迹象。同时提供板和底层系统组件之间的安全连接，以保持适当的定位并与相邻表面接触。产品做法参照图集

04CJ01-1、04CJ01-2、04CJ01-3、14J936：变形缝建筑构造

变形缝在施工过程中存在的问题及原因:

(1)变形缝内垃圾未清理干净,影响建筑物应力变形,给建筑物的使用安全带来隐患。

(2)施工中层与层之间变形缝内堵塞的保温材料不交圈、封闭不严起不到保温隔热作用。由于变形缝两侧墙体(一般为240墙)内外温差较大,易产生冷凝水附着在墙体上,严重时造成两侧墙体长期潮湿、冻胀,致使抹灰涂料层脱落。

(3)室内地坪水平变形缝,只填塞保温材料未做防水处理或盖板两侧缝隙密封不严,而缝两侧地坪不平整,致使地坪上的水顺着变形缝两侧缝隙流入缝内,污染下层墙体。

(4)竖向变形缝外侧做法一般为镀锌铁皮,由于安装不规范易脱落,影响使用功能及外墙美观。