

电捕焦油器维修 电捕焦油器 华信环保电捕焦油器

产品名称	电捕焦油器维修 电捕焦油器 华信环保电捕焦油器
公司名称	湖北华信盛科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13797589033 13797589033

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北华信盛科环保设备有限公司

卧式电捕焦油器常见故障

卧式电捕焦油器常见故障包括：1.气体流量不稳定，会影响设备运行。需要检查气源压力和电源供应是否稳定，立式电捕焦油器厂，以避免因条件变化导致的产品质量波动问题；2.电极板（）积灰严重，这通常可通过调整振打周期来解决。如果清理不及时或未正确操作可能会造成堵塞现象并影响设备的除尘效果；3、气流不均匀分布也是常见的故障之一，电捕焦油器，会造成效率下降。此时应重新安装扩散通道，保证进风口与旋风管对称等，使管道内形成回流区；4.出料口含固体颗粒量大（超过三十克以上）也会对设备产生不利的影响这时应该根据实际生产情况更换过滤芯或在滤清上添加导物槽解决堵冒的问题等

到杂技物流畅通后再进行开机调试。上述信息仅供参考并且建议结合实际情况定期检修维护机器。{#-当电流偏小且排放烟道温度偏高时也可能出现一种特殊类型的断路——拉弧现象(两电极之间有火花)说明可能存在绝缘子等问题需及时排查维修#}

沥青厂电捕焦油器常见故障

沥青厂电捕焦油器常见的故障包括：1.机器振动或噪音。这可能是由于支撑安装不平稳，或者是内部构件出现松动等原因造成的。解决方法是进行相应的调整和紧固工作。2.电场失效。这是常出现的的问题之一。导致此问题的原因可能有很多，例如积灰堵塞、烧毁部件等。解决这个问题通常需要拆卸并清洁设备或者更换损坏的元件。3.不正常的加热装置过热。可能是因为电源问题或是散热不佳导致的。要检查设备的温度是否正常，以及供电系统是否存在异常。4.处理能力下降。可能与中的杂质有关，电捕焦油器检修，需要进行清理等工作以保持其性能。5.压力损失过大。可以尝试重新包装吸入口处，如果压力仍然过低则需要考虑换新的管道或者其他解决方案。6.除雾灯亮起并且效果不好时也需要特别注意及时检修处理保证安全运行同时做好维护记录便于查找分析隐患！总之根据实际情况选择合适解决办法来确保安全生产运营状态良好延长使用寿命才是正确的方向哈~

安装砖厂电捕焦油器时，需要注意以下几点：1.电场内不应有其它铁磁性物质和杂质。如果有需要清理干净并保持干燥无尘状态才能进行下一步操作；同时还要保证设备所处环境中的粉尘不大于 $5\text{mg}/\text{m}^3$ （对吸湿比较敏感的含硅材料

及纤维应控制在2g以下)。如果超过这个数值的话需要进行除尘处理后再行使用或者更换新的滤筒以保证其正常工作和使用效果。 2 . 在组装过程中严禁用金属棍棒等工具硬敲猛打以防短路或损坏机体绝缘层。 3 .根据煤气性质合理选用控制箱内的电气元件和控制方式，以满足调节的要求，如果实际工况不符合条件可能造成碳刷冒火花的现象那么需要及时进行调整再定时的检查一些连接部位的情况并进行调整防止因松动而造成的机械损伤以及异常噪音等现象出现。 4 . 机体表面温度会较高(一般在60 左右)所以要注意避免阳光直射在机器上以延长使用寿命并且不影响散热问题从而确保安全运行。 5、对新装、长期停用的设备和检修后重新启动时要先空载试验一切指标都达到合格之后才可以投入生产否则会造成不可估量的损失影响生产的进度甚至给厂家带来不必要的麻烦。提醒一下就是注意人身安全的防护措施一定要做好做到位不可以忽视安全隐患的存在哦！以上信息仅供参考，具体请咨询人士意见!

电捕焦油器维修-电捕焦油器-华信环保电捕焦油器由湖北华信盛科环保设备有限公司提供。湖北华信盛科环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 襄樊 的废气处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。湖北华信环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！