

# 西门子控制器报警F30002快速解决-淄博

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 西门子控制器报警F30002快速解决-淄博          |
| 公司名称 | 上海渠利自动化科技有限公司                  |
| 价格   | 800.00/台                       |
| 规格参数 | 品牌:西门子<br>服务项目:电机维修<br>产地:德国   |
| 公司地址 | 上海市奉贤区柘林镇营房村598号第10幢118室（注册地址） |
| 联系电话 | 021-67896629 15221677966       |

## 产品详情

西门子控制器报警F30002快速解决-淄博。在SIP/SOP系统使用中经常会出现25058轴位置监控报警。该报警是由于轴位置反馈信号丢失引起的。在SIP/SOP系统中，轴位置反馈信号是通过编码器反馈给控制器的。如果编码器反馈信号丢失，就会导致轴位置监控报警。该报警的故障现象是：轴位置反馈信号丢失，轴位置监控报警。该报警的故障原因是：编码器反馈信号丢失。该报警的故障排除方法是：检查编码器反馈信号线是否接好，检查编码器反馈信号是否正常。对于机械传动类电机，比较合适的计算转动惯量值是：Motor load ≤ 1/3。该报警的故障排除方法是：检查编码器反馈信号线是否接好，检查编码器反馈信号是否正常。