

# IS80-65单级单吸离心清水泵

产品名称	IS80-65单级单吸离心清水泵
公司名称	济宁嘉仕达工矿设备制造有限公司
价格	22222.00/台
规格参数	品牌:嘉仕达 型号:IS80-65
公司地址	济宁市开发区金宇路36号
联系电话	0537-2798963 15265770686

## 产品详情

is80-65清水离心泵，清水离心泵，is80-65单级单吸离心清水泵，清水离心泵厂家，清水离心泵型号，清水离心泵参数，清水离心泵价格，热销清水离心泵

产品质量和档次的提高有助于促进清水离心泵企业品牌的建设“现在的门窗五金企业除了注重产品的节能、环保以及实用性以外，清水离心泵还在设计上比以往更多地考虑了装饰性的效果。”一位五金品牌负责人说，“产品质量和档次的提高，有助于促进企业品牌的建设，进而带动整个行业的进步。近几年，清水离心泵在中国清水离心泵门窗五金行业，名牌企业的数量正在逐渐增加。当企业清水离心泵看到了品牌建设所带来的市场占有率、销售额的上升，清水离心泵就会更加重视产品质量和售后服务质量，这是一个良性的循环。”

维修只要了解机械结构就很好解决，清水离心泵属于简单机械。保养应注意在额定范围内使用，不能空载运转，注意避免汽蚀和汽缚现象，加强巡查，及时更换磨损密封部件。

- (1) 检查清水离心泵管路及结合处有无松动现象。用手转动清水离心泵，试看清水离心泵是否灵活。
- (2) 向轴承体内加入轴承润滑油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。
- (3) 拧下清水离心泵泵体的引水螺塞，灌注引水。

离心清水泵故障分析

泵排液后中断，原因及处理方法如下：

(1)吸入管路漏气。处理方法是检查吸入侧管道连接处及填料函密封情况。

(2)灌泵时吸入侧气体未排完。处理方法是要求重新灌泵。

(3)吸入侧突然被异物堵住。处理方法是停泵处理异物。

(4)吸入大量气体。处理方法是检查吸入口有否旋涡，淹没深度是否太浅。

山东嘉仕达工矿设备有限公司，多年从事泵的生产与研发，用实力证明品质，欢迎新老朋友前来洽谈。

销售经理：邵经理 15265770686

销售热线：0537-2798963 传真：0537-2378963

公司网址：[www.jiashida1998.com](http://www.jiashida1998.com) qq:2117854700

地址：济宁市开发区金宇路36号

---