

厦门搪瓷管坚固耐用 金鹏热能科技有限公司 外搪瓷管坚固耐用

产品名称	厦门搪瓷管坚固耐用 金鹏热能科技有限公司 外搪瓷管坚固耐用
公司名称	山东金鹏热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道西周阳村
联系电话	13375361617 13375361617

产品详情

锅炉空气预热器的堵塞问题分析

锅炉空气预热器是利用烟道排出烟气的余热回收去加热送风机出口冷风或者纯净烟气的换热设备。锅炉空预器在长时间的运行后，不可避免地会出现运行阻力上升的情况，主要原因就是空预器堵塞问题。

锅炉空气预热器堵灰严重会造成的后果

- 1、导致压差的增加。不仅会引起引风机电流的增加，从而导致厂用电率的增加；
- 2、两侧空预器运行阻力不一致严重时会导致引风机喘振，严重影响设备的正常运行；

新型搪瓷管空气预热器的特点

新型搪瓷管空气预热器耐腐蚀、耐磨损、表面光滑、不易堵灰、流通阻力小，使用寿命长。

搪瓷钢管复合式预热器是借助于搪瓷的耐酸碱度高和表面粗糙度小、耐磨损的特点进行考虑的。制成后经测试比较：搪瓷管的耐酸、碱度比一般A3焊管要高出数百倍，表面粗糙度为一般A3焊管的0.025倍，具有很广阔的市场前景和很强的市场竞争力。

冬季易发生搪瓷管空气预热器堵灰的主要原因是什么？

通过这一段时间的了解，外搪瓷管坚固耐用，相信大家对搪瓷管空气预热器已经是不陌生了，但对于想进一步了解本产品的相关知识的客户来说这些内容还是不够的。下面小编就将关于搪瓷管空气预热

器方面的知识与大家分享一下，希望引起大家的重视，厦门搪瓷管坚固耐用，让大家对搪瓷管空气预热器有一个深层次的了解。这样大家在购买使用搪瓷管空气预热器时也能做到心中有数，内涂搪瓷管坚固耐用，不慌不忙，希望对大家有所启发与帮助。

如果搪瓷管空气预热器冷端平均壁温较低，造成沉积段上移，外涂搪瓷管坚固耐用，会影响吹灰器的吹扫效果，同时冷端平均壁温较低时，会造成搪瓷管空气预热器冷端结露和低温腐蚀。特别是冬季，搪瓷管空气预热器入口风温较低，这也是冬季易发生搪瓷管空气预热器堵灰的主要原因。

吹灰蒸汽参数或吹灰器实际运行不满足设计要求时，造成吹灰效果不佳，导致搪瓷管空气预热器积灰严重，从而使搪瓷管空气预热器阻力上升。

厦门搪瓷管坚固耐用-金鹏热能科技有限公司-外搪瓷管坚固耐用由山东金鹏热能科技有限公司提供。山东金鹏热能科技有限公司是一家从事“搪瓷管，搪瓷管空气预热器，防磨套管，空预器施工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金鹏热能”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金鹏热能在工业锅炉及配件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！