

坩埚 润福鑫坩埚0中间商 坩埚直销

产品名称	坩埚 润福鑫坩埚0中间商 坩埚直销
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：夏津县润福鑫坩埚厂

粘土坩埚也是有寿命的，坩埚多少钱，所以也需要广大客户对它进行必要的保养，这样才能更好的使用，下面就由小编为大家介绍下保养坩埚的方法吧：

- 1.粘土坩埚的存放必须干燥，严防湿润，存放时必须放在干燥或木架上才能更好的保护坩埚。
- 2.对于这种易碎的物品，搬运时要注意轻拿轻放，严禁摔震。
- 3.使用前要进行预热，使温度逐渐上升到应有的温度。
- 4.加入加热物质时要注意粘土坩埚的容量，好的分量是三分之一到三分之二之间。
- 5.出炉东西和钳夹应该符合坩埚的外形，坩埚厂家，夹得部位要适当防止夹得强度过大而损害坩埚。
- 6.加料时应根据坩埚容量，不可加料太多，太紧避免膨胀坩埚。
- 7.出炉工具和钳夹要符合坩埚外形，夹其中部避免局部受力损坏坩埚。
- 8.清除粘土坩埚内外壁溶渣和粘焦时应轻敲避免损坏坩埚。

9.粘土坩埚与炉壁之间应保持适当距离，坩埚应放在炉内正中。

10.粘土坩埚好是连续使用，坩埚，这样才能更好的发挥它的性能希望以上的方法能够帮到大家，使粘土坩埚能够发挥大价值。

银坩埚

- 1、银的熔点960度，加热温度不应超过700度。
- 2.新银坩埚在300—400度马弗炉中灼烧后用热稀HCl洗涤。
- 3.银坩埚适用于NaOH作熔剂熔融样品，不能用于以Na₂CO₃作熔剂熔融样品。
- 4.沉淀硫和灼烧含硫物质时不能使用银坩埚。
- 5.红热的银坩埚不能用水骤冷，以免产生裂纹。

本厂家生产供应坩埚，如果大家有产品需求或者想里了解更多产品资讯可以与我们厂家联系。

粘土坩埚规格型号（尺寸），通常是用序号尺寸表明的，1号坩埚具备能熔化1000g紫铜的容量，坩埚直销，其净重为180g。坩埚在冶炼不一样金属材料或铝合金时熔化计算，可以坩埚的密度规格型号号，乘上相对应金属材料和铝合金指数。粘土坩埚的制造原材料，可归纳为三大种类。一是结晶体质的高纯石墨，二是延展性的防火粘土，三是通过锻烧的硬质的瓷土类框架熟料。近些年，逐渐选用耐热的复合材料，如：碳碳复合材料、三氧化二铝金钢砂及硅铁等做坩埚的框架熟料。这类熟料对提升坩埚产品品质，提高坩埚相对密度和冲击韧性拥有显著效果。

坩埚-润福鑫坩埚0中间商-坩埚直销由夏津县润福鑫坩埚厂提供。坩埚-润福鑫坩埚0中间商-坩埚直销是夏津县润福鑫坩埚厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张贞光。