

# 科尔摩根 KOLLMORGEN

## 伺服电机内部短路故障原因说明及维修方法讲解

产品名称	科尔摩根 KOLLMORGEN 伺服电机内部短路故障原因说明及维修方法讲解
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13710648098 13710648098

### 产品详情

科尔摩根伺服电机内部短路故障原因说明及维修方法讲解

绝缘材料等。若环境潮湿，则电机内部绝缘材料受潮，导致绝缘性能下降，从而引起短路故障。此外，电机内部绕组匝间短路、绕组对地短路、绕组相间短路等也是常见的短路故障原因。维修时，应首先检查电机内部绝缘材料是否受潮，并进行干燥处理。同时，还应检查绕组是否存在短路现象，并进行相应的维修或更换。