浙江西门子KTP900触摸屏上电白屏维修及解决方案

| 产品名称 | 浙江西门子KTP900触摸屏上电白屏维修及解决 方案 |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 上海施承电气自动化有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222 |
| 联系电话 | 18930871595 17821060331 |

产品详情

西门子触摸屏上电就白屏修复及解决方案:

上海施承修西门子工业设备修的好还修的快,我公司库存各系列西门子配件及维修所需配件,模块,电容,芯片等核心配件都是原厂,修好不易坏,很多修好用到报废都有。如果需要维修可以发给我公司

处理,另外公司各西门子模拟测试平台等在线测速仪都齐全,在加上专业的西门子维修团队,可以确保西门子维修成功率,公司以合理的价格、良好的信誉,已得到同行及西门子用户的认可

西门子触摸屏上电就白屏修复及解决方法分析;开机花屏或者白屏。

当西门子人机触摸屏出现这种故障的时候,维修方法就跟普通液晶电视一样了。不过,西门子的电路板做工精细,分层很多,查电路可不一定有维修液晶电视那么简单。这就需要我们的维修技术人员掌握

丰富的电子元件知识和基础理论,才能解决这种硬件故障。一般花屏和白屏说明电路电源工作是有的,如果触摸管用,说明问题仅在逻辑板,如果触摸不管用,那说明CPU系统未

工作正常,更进一步的维

修分析就需要维修技术人员实际发挥了。

西门子触摸屏上电就白屏;出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作正常。

- 1、检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏)。
- 2、检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压。
- 3、用示波器检查行场信号和时钟信号(由输入到输出)。
- 4、换上以写程序的通用板试机,如指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常。

西门子触摸屏上电就白屏维修型号;OP7、OP17、OP27、OP177B、OP270、OP170B、OP277、OP77、OP37、TP27、TP7、TP178.TP177B、TP177.TP170.TP270.TP277、TP37.

MP277、MP370、MP270、MP270B、MP377, OP27、OP270、OP170B、OP277、OP37、TP 27、TP178、TP177、TP170、TP37、MP277、MP370、MP270、MP377、TP700, KP700,

TP900, KP900, TP1200, KP1200, TP1500, KP1500, TP1900, KP1900, TP2200