

# 罗克韦尔 AB触摸屏维修，2711-T12C4D6触摸屏死机维修

产品名称	罗克韦尔 AB触摸屏维修，2711-T12C4D6触摸屏死机维修
公司名称	昆山市玉山镇乐修自动化设备商行
价格	178.00/台
规格参数	触摸屏维修:技术过硬 施耐德触摸屏黑屏维修:价格优惠 施耐德触摸屏花屏维修:周期短
公司地址	昆山市新南中路567号恒龙机电五金城1幢B座723、731、732室（7楼）
联系电话	0512-57018565 13776355230

## 产品详情

罗克韦尔 AB触摸屏维修，2711-T12C4D6触摸屏死机维修

AB触摸屏维修，2711-T12C4D6触摸屏死机维修

维修人机界面【触摸屏】品牌：包括普洛菲斯、三菱、西门子、富士、台达、海泰克、PATLITE、意萨、和泉、欧姆龙、施耐德、基恩士、派特菜、LG、AB、信捷、斯美特、威伦、步科、韩国M2I、LS、AB B等品牌。

AB变频器常见故障一、电动机不能启动

原因：没有输出电压送给电动机。补救措施：检查电源电路，如电源电压、所有熔断器以及断路装置，检查电动机票，核查电动机连接是否正确，控制输入信号，起动信号是否存在。I/O端子01是否激活，核查P036与组态是否匹配。核查A095是否没有禁止转动。

AB变频器常见故障二、变频器不能从端子排连接线所送入的启动或运行输入启动

原因：

变频器存在故障。这类原因补救措施主要是清除故障，按停止键，重新上点，将A100设置为选项1“清除故障”。若A051—A052被设置为选项7“清除故障”，则重新送入数字量输入信号。

编程不正确。补救措施为检查参数设置。变频器维修输入接线不正确。补救措施：正确接线并/或安装跳线。

AB变频器常见故障三、变频器不能从集成式键盘启动原因：集成式键盘没被使能。将参数P036设置为选项0，将参数A051—A052设置为选项5，并激活输入。I/O端子01的“停止”输入信号不存在。正确接线并/或安装跳线。

AB变频器常见故障四、变频器对速度命令不作响应

原因：速度命令源中没有给定速度。检查参数D012，看控制信号来源是否正确。如果是模拟量输入，则检查接线并用表计检查信号是否存在。检查参数D002，核查命令是否正确。

通过远程设备或数字量输入选择了不正确的基准信号源。检查参数D012，检查参数D014，看输入是否选择交流电源。核查A051—A052的设置。检查P038中的速度基准来源。如果有必要就重新编程。

AB触摸屏维修，2711-T12C4D6触摸屏死机维修AB触摸屏维修，2711-T12C4D6触摸屏死机维修AB触摸屏维修，2711-T12C4D6触摸屏死机维修AB触摸屏维修，2711-T12C4D6触摸屏死机维修