

钣金件 南京联朋机电 钣金件销售

产品名称	钣金件 南京联朋机电 钣金件销售
公司名称	南京联朋机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里产业园区聚缘路3号
联系电话	15051873093 15051873093

产品详情

钣金加工的基本流程:

- 1.剪切:指用剪切机从物料中获得矩形工件的工艺过程。
- 2.冲裁:是指用激光切割或数控冲床对工件进行冲孔的工艺过程。
- 3.冲裁:是指在普通冲床或其他设备上用模具获得产品形状的工艺过程。
- 4.冲孔:指用普通冲头和模具加工孔的工艺过程。
- 5.弯曲:指用折弯机将工件成型的工艺过程。
- 6.成形:指在普通冲床或其他设备上,用模具使工件变形的工艺过程。

常见的钣金加工表面处理方法有以下几种:

1、抛光

预抛光使用硬性或较硬的抛光轮对经过磨光的不锈钢钣金加工表面进行处理的过程,它能出去磨削表面较粗的痕迹。精抛光使用软性对预抛光表面作进一步的加工,钣金件设计,除去预抛光留下的痕迹,获得光亮镜面。

2、丝光

丝光效果是利用装在磨抛机上的刷光轮,对不锈钢钣金加工表面进行加工得到装饰性丝纹刷光和缎面修饰效果的过程。

钣金是针对金属薄板（通常小于6mm）进行的综合冷加工工艺，钣金件，包括剪切、冲孔、切割、复合、折叠、焊接、铆接、拼接成型等，显著特点是同一部位的厚度相同。

比如家庭中常用的烟囱，钣金件加工定制，铁皮炉，钣金件销售，汽车外壳同样也是钣金件。汽车的前后保险杠虽然是塑料件，但对保险杠的外观修复也称之为钣金。所以，当车辆因为事故导致外壳变形的时候，就需要通过钣金工艺来恢复车辆的外观。

钣金件-南京联朋机电-钣金件销售由南京联朋机电设备有限公司提供。南京联朋机电设备有限公司为客户提供“机电产品的设计,生产,销售,安装及技术咨询服务”等业务，公司拥有“联朋”等品牌，专注于工业制品等行业。，在南京市江宁区谷里产业园区聚缘路3号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：戎坚磊。