

Reros雷诺士6GFM150/UPS电池 6GFM150免费更换

产品名称	Reros雷诺士6GFM150/UPS电池 6GFM150免费更换
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雷诺士 容量:150AH 功能:后备电源
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

Reros雷诺士6GFM150/UPS电池 6GFM150免费更换

6GFM150因为硫酸饱和度高的电池氧气复合效率差，使饱和度略微下降，电池的浮电压也就趋于均匀。

Reros雷诺士6GFM150

充电电流过大，时间过长，温度过高，产生大量的氢、氧气体，过分的冲击活性物质。

- 2、经常过放电，生成大量硫酸铅，体积过分膨胀，结合力下降。
- 3、电解液密度低，严寒季节电解液结冰，活性物质被冰晶胀裂，失去结合力。

另电池串联的连接条压降大;极柱与连接条接触不良;新电池在运行3~6个月内均有可能存在不均匀现象。

Reros雷诺士6GFM150

电解液密度大，腐蚀性大，活性物质机械强度下降，以及内部短路等因素。

- 5、经常过充电，活性物质过度氧化，疏松，板栅受到腐蚀，失去承载活性物质能力。
- 6、经常处于高温下充电，正极活性物质形成泥浆软化，易脱落。

- 7、长期大电流充电、放电，极板产生弯曲，活性物质附着能力差，易脱落。
- 8、蓄电池在车辆设备上过度震动，导致脱落。
- 9、杂质进入电池，碱性物质会引起负极多孔金属铅膨胀、脱落。

Reros雷诺士6GFM150/UPS电池 6GFM150免费更换