

# 微孔铝蜂窝价格 吸音蜂窝板品牌 铝蜂窝复合板

产品名称	微孔铝蜂窝价格 吸音蜂窝板品牌 铝蜂窝复合板
公司名称	广州市大广建材有限公司
价格	600.00/平方米
规格参数	品牌:爱美亚 厚度:15mm 规格:定制
公司地址	广州市番禺大石迎宾路202号
联系电话	86-02023367665 13928751562

## 产品详情

微孔铝蜂窝价格%吸音蜂窝板品牌%铝蜂窝复合板。铝蜂窝的造型为长方体，长方体的正、反两面为铝板，中心为铝质六边形的蜂窝。铝蜂窝板其面板主要选用优质的3003h24合金铝板或5052ah14高锰合金铝板为基材，面板厚度为0.8~1.5mm。铝蜂窝板适用于建筑外墙、民用建筑、车船装饰等等。铝蜂窝板的安装相对其他铝天花的安装要复杂和繁琐得多，现在，让我们一起来了解下：铝蜂窝板安装过程常遇到的问题。

公司名称：广州市大广建材有限公司【爱美亚】品牌

企业类型：建材企业

经营模式：生产加工

地址：广州市番禺大石迎宾路202号

官网：铝天花<http://www.omiy.net>

联系电话：020-39189688 手机：13928751562

传真：020-34798516

联系qq：2484108533

主要市场：全国范围

客户群：装饰工程

铝蜂窝板安装过程常遇到的问题：

1、预埋件位置不准，致使横、竖料很难与其固定连接。

产生原因：

(1) 预埋件安放时偏离安装基准线。

(2) 预埋件与模板、钢筋的连接不牢，使其在浇筑混凝土时位置变动。

2、铝蜂窝板板面不平整，接缝不平齐。

产生原因：

(1) 连接码件固定不牢，产生偏移。

(2) 码件安装不平直。

(3) 蜂窝板板面本身不平整。

3、胶缝不平滑充实，胶线不平直。

产生原因：打胶时，挤胶用力不匀，胶枪角度不正确，刮胶时不连续。

4、密封胶开裂，产生气体渗透或雨水渗漏

产生原因：

(1) 注胶部位不洁净。

(2) 胶缝深度过大，造成三面粘结。

(3) 胶在未完全粘结前受到灰尘污染或损伤。

(4) 龙骨及附件平整度误差偏大，板块之间的缝隙预留不正确。

5、成品污染

产生原因：铝蜂窝板安装完毕后，未及时保护，使其发生碰撞变形、变色、污染、排水管堵塞等现象。

微孔铝蜂窝价格%吸音蜂窝板品牌%铝蜂窝复合板。现在，您知道铝蜂窝板过程常遇到的问题了吧？如果您还想了解更多关于铝蜂窝板、铝格栅、铝方通、铝条扣、铝单板等等产品的信息，记得关注我们网站每天的内容更新。广州市大广建材有限公司是一家集生产、销售为一体的企业并拥有自主品牌【爱美亚】。【爱美亚】品牌专注于大中型工程项目，其所做过的工程遍布全国各地，无论是政府工程、公共场所工程，还是私人会所、写字楼都一致地选择【爱美亚】品牌。如果您有关铝天花、幕墙的工程请跟我们联系，我们将为您提供最详细的解答，最适合您的方案、最完善的服务体系。选择【爱美亚】品牌，您就选择了成功。