

# 东亚传动：涡轮蜗杆W系列 RV减速机 诚信品质

产品名称	东亚传动：涡轮蜗杆W系列 RV减速机 诚信品质
公司名称	温岭市东亚传动设备厂
价格	面议
规格参数	类别:涡轮蜗杆减速机 齿轮类型:其他
公司地址	温岭市箬横镇水岸村
联系电话	13605864361 13958633358

## 产品详情

浙江台州东亚传动设备厂 是生产涡轮蜗杆减速机、rv减速机、wpa,wps,wd,wpo、铸件、齿轮等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。浙江台州东亚传动设备厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

减速机速比有：5:1 7.5:1 10:1 15:1 20:1 25:1 30:1 40:1 50:1 60:1 80:1 100:1

可以配y系列普通电机功率分别是：0.09kw 0.12kw 0.18kw 0.25kw 0.37kw 0.55kw 0.75kw  
1.1kw 1.5kw 2.2kw 3kw 4kw

此款减速机出厂已经加好320号蜗轮蜗杆专用油，顾客拿到货后，可以直接使用了！

1、在运转200~300小时后，应进行第一次换油，在以后的使用中应定期检查油的质量，对于混入杂质或变质的油须及时更换。一般情况下，对于长期连续工作的减速机，按运行5000小时或每年一次更换新油，长期停用的减速机，在重新运转之前亦应更换新油。减速机应加入与原来牌号相同的油，不得与不同牌号的油相混用，牌号相同而粘度不同的油允许混合使用；prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"

2、换油时要等待减速机冷却下来无燃烧危险为止，但仍应保持温热，因为完全冷却后，油的粘度增大，放油困难。注意：要切断传动装置电源，防止无意间通电；

3、工作中，当发现油温温升超过80 或油池温度超过100 及产生不正常的噪声等现象时应停止使用，检查原因，必须排除故障，更换润滑油后，方可继续运转；

4、用户应有合理的使用维护规章制度，对减速机的运转情况和检验中发现的问题应作认真记录，上述规定应严格执行。

。

备注：同一机型的任何速比价格相同，订购时备注好速比和输入法兰型号即可。

本产品的加工定制是是，类别是蜗轮蜗杆减速机，齿轮类型是其他，安装形式是立式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是景凯，型号是WA140，输入转速是1400（rpm），额定功率是0.18（kw），输出转速范围是50-100（rpm），许用扭矩是5（N.m），使用范围是广泛，级数是单级，减速比是7.5，规格是10,15,20,30,40