

广东省阿尔卡特进口分子泵 溘拓光电 阿尔卡特进口分子泵保养

产品名称	广东省阿尔卡特进口分子泵 溘拓光电 阿尔卡特进口分子泵保养
公司名称	广州溘拓光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇潭山环村公路1-1号
联系电话	13728080527 13728080527

产品详情

广州溘拓光电科技有限公司——阿尔卡特进口分子泵 维修进口真空泵

Adixen ATH1300M 同Alcatel

ATH1300M为同一型号，为法国阿尔卡特真空部门得经典之作，转速设计为34000rpm，采用 Adixen ACT1300M分子泵电源

6.真空泵或电机卡死。

解决办法：确认电机已断电，断开风扇罩。用手盘动电机和真空泵。如果手盘不动，将电机从泵上拆下，分别检查真空泵和电机，如果真空泵卡死，请及时维修泵（要*业的真空泵维修人员维修检验）。维修进口真空泵

7、抽气管堵塞。Adixen ATH1300M进口真空泵

解决办法：卸掉抽气管，单独运行泵，用手接触进出气口看百泵能否正常工作。如果此时泵不能抽气，那就是泵本身的问题了。

如果停用旋片式真空泵时，有油孔与泵腔相通或排气阀、轴封、泵盖平面、进气管、气镇阀等密封不严，由于液位差的存在和重力作用以及泵腔处于真空状态时油箱与泵腔的压差作用，真空泵油就会返入泵腔，油量足够大时，油还会返到进气管道中，造成下次启动时阻力大，旋片和转子受力大，阿尔卡特进口分子泵修理，排气阀受力大，启动困难，影响零部件寿命，降低旋片式真空泵的可靠性。因此，应设法防止停泵返油。其原理是，在停止旋片式真空泵时切断油路，广东省阿尔卡特进口分子泵，消除泵腔负压，降低液位差，减少返入油量。Adixen ATH1300M进口真空泵维修

广州溘拓光电科技有限公司——阿尔卡特进口分子泵 维修进口真空泵

广州溆拓光电科技有限公司——阿尔卡特进口分子泵 进口真空泵维修

泵壳内注有循环水，在抽真空时，叶轮旋转，在离心力的作用下，泵壳内的循环水被甩至叶轮四周，在泵壳内壁形成一个旋转水环。又因叶轮是偏心安装在泵壳内的，因此水环与牙状叶片之间形成的空间大小不同。进口真空泵维修

飞轮变形或螺杆磨损

长期使用后，泵内部机械部件可能出现变形或损坏，从而影响泵的效率 and 性能。如飞轮变形或螺杆磨损，会导致泵的振动、噪音和效率下降，此时需要拆除故障部件并更换新的零部件。进口真空泵维修

真空泵的工作压力应该满足工艺工作压力要求，选型时真空度要高于真空设备真空度的半个到一个数量级。(如：真空工艺要求100Pa的真空度，选用真空泵的真空度至少要50Pa-10Pa)。一般如果要求绝对压强高于3300Pa，则优先选择水环式真空泵作为真空装置，如果绝对压强要求低于3300Pa，则不能选择水环式真空泵，选择旋片式真空泵或更高真空级别的真空泵作为真空获得装置。

广州溆拓光电科技有限公司——阿尔卡特进口分子泵 进口真空泵维修

广州溆拓光电科技有限公司——阿尔卡特进口分子泵 高真空分子泵维修中心

了解被抽气体成分，阿尔卡特进口分子泵修理费用，气体中含不含可凝蒸气，有无颗粒灰尘，有无腐蚀性等。选择真空泵时，需要知道气体成分，针对被抽气体选择相应的泵。如果气体中含有蒸气、颗粒、及腐蚀性气体，应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备，如冷凝器、除尘器等。

高真空分子泵维修中心

冲击性检测对一批泵在运作和非运作标准下开展一系列检测，证实泵的耐冲击性。每一个泵遭受30-120g的瞬时速度，等同于从82公分/32英寸高坠落（处在非运作情况的泵）和从15厘米/6英寸高坠落（处在运作情况的泵）。在泵处在竖直、水准和倒立起来情况时，各开展6次冲击性检测所检测的泵在24次坠落后无一切难题（不产生转子机械设备触碰，泵运作情况不会改变）。在每一次坠落后认证泵的不平衡，结果显示转变很小，远小于阈值。高真空分子泵维修中心

留意：

工作温度：风冷式需低于32℃；水冷散热能致40℃

通道气体压强：强制性风冷式<0.1Pa;当然风冷式<Pa。

广州溆拓光电科技有限公司——阿尔卡特进口分子泵 高真空分子泵维修中心

广东省阿尔卡特进口分子泵-溆拓光电-阿尔卡特进口分子泵保养由广州溆拓光电科技有限公司提供。“分子泵控制器,真空分子泵,AE电源,真空油泵,真空系统”选择广州溆拓光电科技有限公司，公司位于：广州市番禺区化龙镇潭山环村公路1-1号，多年来，溆拓光电坚持为客户提供好的服务，联系人：邹先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。溆拓光电期待成为您的长期合作伙伴！

