

# 广西水泥筒仓 水泥筒仓 鑫泽源钢板仓

产品名称	广西水泥筒仓 水泥筒仓 鑫泽源钢板仓
公司名称	安阳鑫泽源钢板仓工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市文峰区平原路与装备示范园区三号路交叉口西北角
联系电话	18937285272 18937285272

## 产品详情

喷砂时的注意事项：

- 1.槽钢下表面与仓壁交叉部位、焊口部位(特别是呈两层板搭接焊口、同层板的纵向焊口的两侧)、肥梯的各支撑件(角钢的上下及侧表面、立板的两侧计8个表面)、栏杆、踢脚板、扁铁表面等位置，要注意检查。
- 2.两次施工面交叉位置要保持有200-300mm的交叉喷砂区域，尽量整齐，此区域内两次喷砂均要喷到位，避免刷油漆时不好掌握边界。
- 3.骨料钢板仓喷砂后检查所喷的表面，应达到除锈等级Sa2级要求，表面无残留物，且用卫生纸擦拭，水泥筒仓安装，无锈迹掉落。
- 4.作业前要充分考虑与其它工种的交叉作业影响，水泥筒仓工程，不得因喷砂作业影响其体工序作业。
- 5.完成骨料钢板仓喷砂后，要将本次喷砂所遗留的砂粒均吹扫干净，再进行后续的施工。
- 6.风力大于5级应停止施工，特别是逆风施工。

我们使用的钢板仓库的钢板仓库，在进行设备的修理、保养作业时，必须严格执行安全生产责任制度。严格遵守各项安全生产规章制度和安全操作规程，排除任何幸运心理和违规工作。只要在修理、维修作业时有安全意识，水泥筒仓报价，接下来就会了解日常粉煤灰钢板仓库的详细注意事项。1 .仔细检查钢板库库壁是否局部变形，肋库壁螺栓紧固情况，发现螺栓脱落时应及时修复。2 .钢板仓库每次排出空舱，都要检查漏斗的连接处，特别是螺栓连接、焊接处、漏斗表面等。

有大型钢板仓库的焊接变形、焊接裂纹等异常情况时，停止供给，不会导致更大的损失。3.同时从钢板仓库排出材料后也要检查仓库，检查门，广西水泥筒仓，观测检修门等的密封性和门框邻接的周边侧板、力筋的变形和龟裂等现象，根据情况采取维护措施。

## 钢板仓与其它存储方案相比有何优势

钢板仓具有自重轻、对基础要求低、（平均为钢筋混凝土筒仓建造周期的一半）、占地面积小、劳力省、成本低等特点，还可采用双层壁板将仓体内外壁用两种不同的材料加工合成一体，可降低建造成本。同时，钢板仓施工基本不受季节、天气等因素影响，使用企业能快速取得良好的经济效益。据实际计算，与同容量钢筋砼筒仓相比较，

广西水泥筒仓-水泥筒仓报价-鑫泽源钢板仓(推荐商家)由安阳鑫泽源钢板仓工程有限公司提供。安阳鑫泽源钢板仓工程有限公司为客户提供“钢板仓,粮仓,筒仓,水泥钢板仓,粉煤灰钢板仓”等业务，公司拥有“钢板仓,粮仓,筒仓,水泥钢板仓,粉煤灰钢板仓”等品牌，专注于仓储设备等行业。，在安阳市文峰区平原路与装备园区三号路交叉口西北角的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。同时本公司还是从事水罐，焊接水罐，螺旋水罐的厂家，欢迎来电咨询。