

# 嘉兴检测消防水管漏水测漏嘉兴自来水管漏水查检测

产品名称	嘉兴检测消防水管漏水测漏嘉兴自来水管漏水查检测
公司名称	苏州苏豪环保工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	管道查漏:消防管道漏水查漏 管道听漏:地下暗水管道听漏 管道测漏:地埋管道漏水测漏探漏
公司地址	苏州工业园区群星三路68号2幢厂房二层2008室 (注册地址)
联系电话	18913755868

## 产品详情

嘉兴检测消防水管漏水测漏江阴自来水管漏水查漏检测。自来水管渗水怎么检测，单位（公司）的水费突然上长？不用水，水表也是在转动？知道有漏水但找不到漏点的准确位置？不知道管线的走向？如果你遇到这些问题不法解决，请与我们联系，我们是一家运用高科技手段查找具体漏水点，从事查漏查堵工作多年一家公司，有经验丰富、爱岗敬业的技术人员.我司服务项目如下：供水管网漏水检测、管道查漏、管道检漏、管道测漏、漏水检测、水管漏水检测、消防水管道漏水检测、地下管道漏水探测、自来水漏水检测、水管漏水检测、地下水管漏水检测、地下自来水漏水检测、地下消防管道查漏、地下管道漏水检测、消防管道漏水检测、自来水探漏等。

嘉兴检测消防水管漏水测漏嘉兴自来水管漏水查漏检测，请问自来水管漏水有哪些原因？总结了以下几种原因供大家参考：

种原因供大家参考：

## 1、施工不慎导致管道损坏。

在场地开挖、平整、道路修筑，碾压等过程中，施工单位对地下管道详细位置不了解，导致碰伤、压坏、挖断管道。

## 2、管道施工质量不良，包括：

管道基础不好。由于管沟沟底土质软硬不一，导致管道均匀沉陷损坏接头；

接口质量差。接口在放橡皮垫圈时不干净，塑料管接头处变形或胶涂抹不均匀等；

焊按质量不过关。管道焊缝有夹渣、气孔或焊缝不均匀等严重焊接

缺陷；

法兰连接不合规则。没有按法兰盘孔数及紧固方式上螺栓，导致受力不均等；

管道防腐不好。防腐层不符合标准和要求，或镀锌层破坏处没有特别处理。

### 3、阀门质量问题。

由于阀门盘根不严，导致阀杆处常少量漏水。

### 4、消防栓漏水。

部分消防栓产品质量较差、年久失修以及人为破坏等原因，造成关闭不严。

## 5、水压提高。

由于消防泵运行使管网水压提高，导致部分阀门、管道爆裂或轻微损伤。

## 6、管道埋深不够。

在交通频繁或经常有重型车通过区域，若管道埋深小于1米，而又没有钢套管或混凝土保护，则管道被压坏的几率很大。