

钢管空气预热器供应厂家 金鹏热能 鸡西钢管空气预热器

产品名称	钢管空气预热器供应厂家 金鹏热能 鸡西钢管空气预热器
公司名称	山东金鹏热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道西周阳村
联系电话	13375361617 13375361617

产品详情

搪瓷管空气预热器换热能力不足的主要原因有哪些？

制造质量太差，鸡西钢管空气预热器，搪瓷管空气预热器内部传热元件有严格的尺寸要求，几何学上微小的差异也会造成空气预热器换热能力的天壤不同，因此，搪瓷管制造时由于传热元件板厚的变化、元件之间内部组合尺寸的差异，均会大副影响空气预热器的换热能力。这也是搪瓷管空气预热器换热能力不足的主要原因。

搪瓷管空气预热器设计缺陷严重，如对锅炉实际设计参数的分析，对搪瓷管空气预热器选型计算的疏忽，错误的选用传热元件板型和空气预热器型号等造成了搪瓷管空气预热器存在先天不足。

制粉系统的漏风过大，钢管空气预热器实力厂家，制粉系统的漏风过大，造成进入搪瓷管空气预热器的有组织风量减少，造成空气预热器排烟温度高。

搪瓷管空气预热器厂家简述空气预热器产生二次燃烧的预防措施

从以往事故的发生规律可以看出：二次燃烧多发生在锅炉频繁启停和负荷长期偏低或严重偏高阶段，防止锅炉空气预热器二次燃烧的主要措施是防止可燃物的沉积和着火初期的正确处理。

1、当燃料有较大变化、锅炉在低于25%额定负荷下长时间运行、回转式空气预热器烟气侧压差增加、烟囱连续冒黑烟以及停炉前，钢管空气预热器品质保障，应缩短吹灰周期或手动增加吹灰次数，以减少可燃物沉积，必要时可停炉用水冲洗。

2、停炉后风机应继续运转，当烟气进口温度降至150°C以下时方能停止空气预热器运行。若发现温度有急剧上升现象，须立即做好灭火准备。

3、空气预热器出入口烟 / 风挡板，钢管空气预热器供应厂家，应能关闭严密。

锅炉空预器的优点

1、根据用户工况确定好进出口温度和风量后，换热、余热回收率也非常高，热损失小可忽略不计。这主要是针对板式空预器来说的。

2、占地面积小；

3、成本低；

4、模块化设计，运输、安装、维护和更换都非常方便；

5、不仅可以把烟气余热回收用于预热，还可以用来加热、冷却、冷凝。

6、传热效果好，使整个空气预热器使用寿命延伸3-5倍，同时，当空气预热器积灰时，可用0.5mpa以上压力的热水直接冲刷，且无需停炉。

钢管空气预热器供应厂家-金鹏热能-鸡西钢管空气预热器由山东金鹏热能科技有限公司提供。钢管空气预热器供应厂家-金鹏热能-鸡西钢管空气预热器是山东金鹏热能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戈经理。