

西门子数控系统报23115编码器故障(配件现货)

产品名称	西门子数控系统报23115编码器故障(配件现货)
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子数控系统报23115编码器故障(配件现货)，脉冲编码器不良；脉冲编码器电源电压太低(此时调整电源15V电压，使主电路板的+5V端子上的电压值在4.95-5.10V内)；西门子828D立车报231150维修，西门子840D主轴电动机下就报231100维修，840D镗床系统开机出现231116报警，802D车床报231125编码器故障，西门子828D加工中心报231101编码器零标记故障，西门子840D磨床报231135编码器更换修复，西门子1PH8主轴电机报231129解决方法，西门子802D加工系统201303报警维修，西门子S120伺服驱动器报警F30851功率单元故障，西门子840D报故障400552维修，西门子840D报警700003故障，西门子802D数控系统231116报警维修，西门子828D数控系统偶尔报警026106代码，840D显示故障231120维修，802D数控镗床207016故障维修，西门子802D车床加工中心25201伺服故障，西门子802D铣床207900代码维修，西门子840D系统120022故障维修，700301报警，802D龙门系统026106编码器故障，802D钻床加工系统231115，25000编码器故障

报警 300500，840D数控系统报警26100Y轴制动器故障，25201伺服故障，300501轴SP测量回路电流错误，驱动器错误300300维修，没发现驱动器报警300101维修，报警 300502，驱动器识别出错300500维修，电机编码器故障300504维修，300500驱动器系统错误代码1BH1,300505，报警 300508，报警 300515，报警 300608，报警 300612，电机功率模块报300503维修，控制器报300502维修，西门子控制器报警300613温度报警维修，