

# 钣金件销售 联朋机电 浦口钣金件

产品名称	钣金件销售 联朋机电 浦口钣金件
公司名称	南京联朋机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里产业园区聚缘路3号
联系电话	15051873093 15051873093

## 产品详情

### 钣金加工工艺

钣金制造工艺主要有下料、钳工、成形、焊接，钣金件销售，常见的工艺流程为：下料（数冲、激光、剪床、模具） 钳工（去毛刺、攻牙、扩孔、沉孔、压铆） 成形（冲压成形、折弯成形） 焊接（电弧焊、电阻焊、二氧化碳焊、ya弧焊），钣金件厂家，

钣金材料常用的表面处理工艺有哪些？

#### 1、电镀：

在电镀液中，浦口钣金件，带电离子在电场的作用下附着在产品表面，形成镀层。

#### 2、喷粉：

喷涂是一种通过电晕放电将粉末型涂料粘附到工作表面的涂层工艺。喷涂粉末后，进行热熔或固化，在工作表面上形成涂层。

### 钣金工艺

通常，钣金件加工定制，钣金工厂zui重要的三个步骤是剪、冲/切、折。现代钣金工艺包括：是灯丝电源绕组、激光切割、重型加工、金属粘结、金属拉拔、等离子切割、精密焊接、辊轧成型、金属板材弯曲成型、模锻、水喷射切割、精密焊接等。

目前的3D软件中，SolidWorks、UG、Pro/E、SolidEdge、ToSolid等都有钣金件一项，主要是通过对3D图形的编辑而得到钣金件加工所需的数据（如展开图，折弯线等）以及为数控冲床（CNC Punching Machine）/激光、等离子、水射流切割机(Laser, Plasma, Waterjet Cutting Machine)/复合机（Combination Machine）以及数控折弯机（CNC Bending Machine）等提供数据。

## 1、产品品种不同：

机加工件为机加工中心或车床设备将原材料（如圆钢、铁块等）直接加工成的成品。而钣金件是利用板材（如铝板、铁板、不锈钢板、花纹板等）经过LASER或NC机床下料后再经折弯、冲床成型、钳工攻牙、焊接组焊成型的产品为钣金件。

## 2、制作方法不同：

钣金件是通过灯丝电源绕组、激光切割、重型加工、金属粘结、金属拉拔、等离子切割、精密焊接、辊轧成型、金属板材弯曲成型、模锻、水喷射切割来制作的。

钣金件销售-联朋机电(在线咨询)-浦口钣金件由南京联朋机电设备有限公司提供。南京联朋机电设备有限公司是一家从事“机电产品的设计,生产,销售,安装及技术服务”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“联朋”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使联朋机电在工业制品中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!