

眉山发电机出租 发电车出租 柴油发电机出租

产品名称	眉山发电机出租 发电车出租 柴油发电机出租
公司名称	山东万伏安供电设备租赁有限公司
价格	.00/件
规格参数	潍柴:360v E200:三相电 潍坊:静音型
公司地址	山东聊城
联系电话	13963003560 13963003560

产品详情

眉山发电机出租发电车出租柴油发电机出租，柴油发电机组电压过低的原因大家了解过吗？下面让我们跟随小编去看看吧！

- 1、原动机转速太低。调整原动机转速至额定值
- 2、励磁回路电阻大。减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等
- 3、励磁机电刷不在中性线位置，或弹簧压力过。将电刷调至正确位置，更换电刷，调整弹簧压力。
- 4、有部分整流二极管被击穿。检查、更换被击穿的二极管。
- 5、定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。检查故障，予以清除。
- 6、电刷接触面太小，压力不足，接触不良。如果由于换向器表面不光引起，可在低速下，用砂布磨光换向器表面，或调整弹簧压力

柴油发电机输出电压过高的原因：

- 1、转速过高；
- 2、励磁装置时电抗器的气隙调整大；

- 3、磁场变阻器开路；
- 4、主付绕组相序或附加绕组头尾接错；
- 5、电刷有火花；电机过热：过载；磁场线圈短路；电枢线圈短路；通风道阻塞；轴承磨损过度；
- 6、润滑油规格不符，装得太多，油内有杂质；机组对接中心不直。