

TPV埃克森美孚经销商-挤出级

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | TPV埃克森美孚经销商-挤出级 |
| 公司名称 | 上海格铁新材料有限公司 |
| 价格 | 36.50/公斤 |
| 规格参数 | 美国山都坪:注塑 埃克森美孚:黑色 美国产地:弹性体 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号 |
| 联系电话 | 13761530450 |

产品详情

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）101-55

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）101-55W255

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）101-60W261

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）101-64

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）101-73

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）101-80

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）101-87

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）103-40

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）103-50

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）111-35

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）111-45

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）111-55

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）111-64

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）111-73

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）111-80

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）111-87

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-50E500

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-50M100

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-55W241

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-58W175

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-60W228

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-60M200

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-62M100

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-65B200

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-65M300

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-65W223

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-67W175

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-70B230

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-70M350

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-73W175

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-75M100

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-75M200

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-79W233

供应Santoprene TPV美国埃克森美孚（山都坪）121-80

TPV（热塑性硫化橡胶）虽然具有许多优点和广泛的应用领域，但也存在一些缺点和局限性：

价格较高：相比其他橡胶材料，TPV的价格通常较高，这在一定程度上限制了其在一些低成本产品中的应用。

外观光泽性：与某些其他材料相比，TPV的外观光泽性可能稍显不足，这可能影响到一些对外观要求较高的产品的选择。

挤出缺陷：在制造过程中，TPV材料可能会出现一些挤出缺陷，如产品表面毛糙、整体尺寸偏差、易变形以及口模处积料等问题。这些缺陷可能需要额外的工艺控制和调整来解决。

加工温度范围：TPV的加工温度范围可能相对有限，需要在特定的温度下进行加工，以确保材料性能和加工效率。

某些性能受限：尽管TPV具有许多优异的性能，但在某些特定方面可能仍存在一定的局限性。例如，在高温或低温极端条件下，其性能可能会受到一定影响。

需要注意的是，以上缺点和局限性并非juedui，具体取决于应用场景和要求。在实际应用中，通过合理的材料选择、工艺优化和产品设计，可以最大限度地发挥TPV的优点并克服其局限性。同时，随着技术的不断进步和新材料的研发，TPV的性能和应用范围也有望得到进一步提升和拓展。