



或内湿度收缩引起斜裂；收缩变形引起中间基本没有顶层(有层间墙)的水平裂；沿窗角的竖裂，沿窗角引起沉降裂缝；平地，基础不均匀沉降引起的墙体竖向开裂等等；八字形斜裂；由灰缝灰浆粉化压缩  
4. 变形裂缝：由变形引起的墙面交叉裂；纵横墙连接竖向裂；倾斜引起的断裂等等；  
尚水年裂縫斜裂荷載作用环境侵蚀等裂縫座边的砌体牆体的多粒料在裂縫梁橋受力主筋处的横

#### 四、大同市厂房质量安全监测问答

问 工业厂房安全性鉴定的频率是多久进行一次

答 一般建议工业厂房每年进行一次安全性鉴定，以确保工业厂房安全的持续性和稳定性。

问 工业厂房安全性鉴定需要提供哪些资料

答 工业厂房安全性鉴定需要提供的资料包括厂房平面图、建设文件、设备清单、厂房使用情况记录等。

问 工业厂房安全性鉴定报告中的改善方案是否要实施

答 但建议厂房安全性鉴定报告中的改善方案建议是根据评估结果提供的，企业根据自身情况决定是否实施