

## 西门子伺服电机报F31150(修复此报警速度快)

产品名称	西门子伺服电机报F31150(修复此报警速度快)
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

### 产品详情

西门子伺服电机报F31150(修复此报警速度快),207016电机温度传感器故障, 230021, 025201伺服故障, 700015, 700028, F31129编码器信号偏差, F07935, 207481启动报, 231115故障, 故障值26106, 025201, 231885循环数据传送故障, 207016, 201303, 231897, DRIVE-CLIQ,电机温度传感器故障, 无组件通讯, 循环数据传送故障, 报警30039故障, 故障代码30038, F31131增量偏移位置过大, F31125编码器1: 过调制信号A 或者B 振幅错误, 轮廓监控报警维修, 驱动器未就绪, E-A608,E-A607,E-B504,E-B507,789, E-A508,E-A599,E-A028,E-A831,E-A029,E-A501,E-A039,E-A034,E-A797, E-A504故障维修, E-A505,E-A814, E-R613, 380500, E-A501,E-A507维修, E-A508维修, 20000故障, 25050, 21612, 300707, 300501, 电机超过极限温度, E-A007, 西门子监控模块维修, 控制器报300006故障, 000003报警维修, A029故障, E-A773, 599故障,MX1主动编码器硬件出错, F31111故障维修, F31412编码器故障报警维修, 207016轴A驱动4电机温度传感器, 231885轴A循环数据传输故障, 231897无组件通讯, 025030轴A1实际速度误差报警, 025040禁止误差监控, 21614达到硬件限制, 操作显示面板维修, 黑屏维修, 乱码维修, 西门子802D系统,开机工作不稳定不定时出现380500报警, 立车,卧床,龙门铣,车床,铣床, 镗床,钻攻中心