西门子伺服电机报F31150(修复此报警速度快)

产品名称	西门子伺服电机报F31150(修复此报警速度快)
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子伺服电机报F31150(修复此报警速度快),207016电机温度传感器故障,230021,025201伺服故障,700 015,700028,F31129编码器信号偏差,F07935,207481启动报,231115故障,故障值26106,025201,2318 85循环数据传送故障,207016,201303,231897,DRIVE-CLIQ,电机温度传感器故障,无组件通讯,循环数据传送故障,报警30039故障,故障代码30038,F31131增量偏移位置过大,F31125编码器 1:过调制信号A或者B振幅错误,轮廓监控报警维修,驱动器未就绪,E-A608,E-A607,E-B504,E-B507,789,E-A508,E-A599,E-A028,E-A831,E-A029,E-A501,E-A039,E-A034,E-A797,E-A504故障维修,E-A505,E-A814,E-R613,380500,E-A501,E-A507维修,E-A508维修,20000故障,25050,21612,300707,300501,电机超过极限温度,E-A007,西门子监控模块维修,控制器报300006故障,000003报警维修,A029故障,E-A773,599故障,MX1主动编码器硬件出错,F31111故障维修,F31412编码器故障报警维修,207016轴A驱动4电机温度传感器,231885轴A循环数据传输故障,231897无组件通讯,025030轴A1实际速度误差报警,025040禁止误差监控,21614达到硬件限制,操作显示面板维修,黑屏维修,乱码维修,西门子802D系统,开机工作不稳定不定时出现380500报警,立车,卧床,龙门铣,车床,铣床,镗床,钻攻中心