

宝盛优质精品 精密数字压力表（带充电） 价格优惠 质量三包

产品名称	宝盛优质精品 精密数字压力表（带充电） 价格优惠 质量三包
公司名称	金湖宝盛仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BS-SES 型号:BS-SES-601602
公司地址	金湖县徐梁工业园区金荷路269号
联系电话	18905232408

产品详情

概述：

bs-ses-601是针对0.05%,0.1%,0.25%精度压力测量设计的一款低功耗、高稳定性的压力测量仪表。它以先进双测架构，恒流极励源方式实现高稳定性，极低功耗精密压力测量；采用大屏幕单行液晶，读数醒目、可靠；高低温老化，温度补偿等工艺；99%置信概率的苛刻条件下，能够保证产品的准确度。ses-60主要用于校验压力（差压）变送器、精密压力表、一般压力表等其它压力仪器仪表设备，也可用于现场巡检等。

特点：

- 1、 极低功耗：三节南浮电池(Ir6型)供电，以恒流极励源方式，可24小时连续工作2000小时以上；
- 2、 高稳定性：以先进双测架构，实现压力的高稳定性测量；
- 3、 rs232串口通讯，可方便的与计算机通讯
- 4、 可作为本公司的数字压力传感器的校验和显示终端；
- 5、 零点、满量程两点校准功能；
- 6、 计算机和仪表键盘2种校准方式；
- 7、 无需预热；

8、 mmh₂o、 mmhg、 psi、 kpa、 mpa、 pa、 mbar、 bar、 等多种压力单位可选；

9、 时漂：一年内小于0.02%。

指标：

1.精度：±0.05%fs,0.1%fs,0.25%fs。

2.温度范围：0~50

3.压力范围：-0.1~100mpa

4.三节南浮电池(Ir6型)供电，可24小时连续工作2000小时以上

5.压力接口：m20*1.5

6.rs232通讯，三线制db9接口。

操作说明：

它的操作包括以下几部分：

 电池的安裝与更換;

 键盘的操作;

 显示的识别.

电池的安裝与更換;

准备3节Ir6型南浮电池，打开仪表电池壳，按正负级安裝好电池，并上好电池壳。

2．键盘的操作;

此仪表分为电源开关键、背光键、校准键、清零键、单位键。

 电源开关键:

 电池安裝好以后，按右上方电源键并松开打开电源等待约为3秒后进入压力测量键面；也可再按电源键关掉此仪表电源。

 背光键：

 在液晶显示的压力测量键面下，按背光键并松开后，液晶的背光将被点亮，亮4—6秒钟后，背光自动熄灭。

校准键：

a、校正密码输入键面：

在液晶显示的压力测量键面下，按校准键并松开后，仪表将进入校正密码输入键面，此时将关掉其他功能如：背光、压力测量。此时校准键为确认键，背光键为数字输入光标键，清零键为数字上升循环键，单位键为返回压力测量键面按键。按光标键和数字循环键输入校正密码，目前密码为000001，密码输入正确后按校正键确认（如果输入密码不正确，仍处于密码输入键面，如输入正确即退出密码输入键面进入用户零点输入键面）。

b、用户零点输入键面：

用户标定的此压力表的压力初始值。要求比用户满程值小，目前默认值为000000。此时校准键为确认键，背光键为数字输入光标键，清零键为数字上升循环键，单位键为单位循环键。

c、用户满程输入：用户标定的此压力表的压力满程值。要求比用户零点值大，目前默认值为000000。此时背光为光标键，数字上升循环键为清零键，确认键为校正键，此时可以用单位键修改输入值的单位。

注意：按确认键前到进入线性校正个数输入键面后必须使压力达到用户满程且稳定。

d、线性校正个数输入：根据此压力表头的性能输入此压力表需要线性修正的压力点的个数，目前默认值为06，此时背光为光标键，修改数值键为清零键，确认键为校正键，

e、此仪器根据用户零点，用户满程和线性校正个数计算通常需要校正的压力点，此时仪表显示的需要校正的压力点值(此值可以通过键盘修改，此时背光为光标键，修改数值键为清零键，确认键为校正键)。

注意：需要校正的压力点值输入正确后，按确认键前必须使压

力稳定的保持下一个压力校准点值在显示后。

f、线性校正后自动进入压力测试键面进行压力测量和显示。

清零键：

在液晶显示的压力测量键面下，如果没打压力而显示压力值不为零可按清零键清零。

单位键：

在液晶显示的压力测量键面下，如果需要改变压力显示值的单位，可按单位键改变。

3. 显示的识别：

在液晶显示的压力测量键面下，用户可根据液晶显示的6位数值和单位得出压力测量值。

设置高低报警

检测表时如需高低报警

1.在关机情况下按住背光键不放再按开关键等待大约5秒钟，开机后见液晶数字跳动，此时松开背光键进入设置状态。

2.设置报警点。

2.1第一次设置为低点报警

背光键为数字移动键，校准键为确认键，清零键为数字设置键，单位键为单位设置键。

请根据需要设置低报点；设置完低报点按确认进入高报点设置

2.2第二次设置为高点报警

背光键为数字移动键，校准键为确认键，清零键为数字设置键，单位键为单位设置键。

请根据需要设置高报点；

常用压力量程《选型表》

量程	量程	量程	量程	量程
-100 ~ 0kpa	0 ~ 40kpa	0 ~ 600kpa	0 ~ 6mpa	0 ~ 40mpa
0 ~ 2kpa	0 ~ 60kpa	0 ~ 1mpa	0 ~ 10mpa	0 ~ 60mpa
0 ~ 5kpa	0 ~ 100kpa	0 ~ 1.6mpa	0 ~ 16mpa	0 ~ 80mpa
0 ~ 10kpa	0 ~ 160kpa	0 ~ 2mpa	0 ~ 20mpa	0 ~ 100mpa
0 ~ 20kpa	0 ~ 250kpa	0 ~ 2.5mpa	0 ~ 25mpa	
0 ~ 25kpa	0 ~ 400kpa	0 ~ 4mpa	0 ~ 30mpa	

本产品的加工定制是是，品牌是BS-SES，型号是BS-SES-601602，测量范围是0-100mpa（kPa），精度等级是0.05，适用范围是冶金化工发电钢铁