

湖南隔爆型三相异步振动电机规格齐全 豫北电机产品质量优

产品名称	湖南隔爆型三相异步振动电机规格齐全 豫北电机产品质量优
公司名称	安阳豫北电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市北关区狄清线与平原路交叉口向西300米路北
联系电话	15137238894 15137238894

产品详情

齿轮的影响：齿轮的局部超负荷使实际接触应力大大超过齿轮材料的许用接触应力，有的齿轮达不到全齿长接触或仅在齿的一端接触，甚至对角接触，YBZJ隔爆型三相异步振动电机规格齐全，这也是导致早期点蚀的一个重要原因。

装配和安装的影响：我们安装振动电机前，若未经很好调查，便有可能存在左右两路传动的不同步性，均载效果差，YBZJ隔爆型三相异步振动电机规格齐全，在这种情况下，一侧传动齿轮可能不承受负荷，而另一侧传动齿轮则超负荷，这很容易引起齿面产生进展性早期点蚀。

振动电机出现早期点蚀时，应及时停止作业，仔细检查是哪种原因导致早期点蚀的，这样才能有针对性的采取措施，将问题解决。

安装防爆振动电机时要注意绕组的绝缘，如果受潮要采用相应办法处理，工作温度70℃时不低于0.38兆欧，否则要进行烘干。检查电线有没有出现断裂破损的情况，如有要更换。

安装时地脚螺栓一定要安装牢固，运转初期由于螺栓螺母、底座平面间的磨合，会出现小的松动，所以要多紧固几次螺栓，运行两周后每周检查紧固一次即可。

振动电机的电流要保持在在一个比较平稳的范围内才可以，YBZJ隔爆型三相异步振动电机规格齐全，电流的过大过小都会导致电机的运转不平稳，所以在控制电流方面，湖南隔爆型三相异步振动电机规格齐全，我们需要采取一些方法来进行操作，以确保电流在一个合理的区间范围内，下面就来教教大家该如何控制电流。

如果外接逆变桥经过了一个电阻 R_s 接地来作为电流的采样。其中采样的电压应当从脚9至脚15来输入到电流，通过这样的方式进行振动电机比较器的检测。在比较器的反相输入端，可以设置一百毫伏的基准电压，这个电压可以作为电流限流的基准。

湖南隔爆型三相异步振动电机规格齐全-豫北电机产品质量优由安阳豫北电机有限公司提供。湖南隔爆型三相异步振动电机规格齐全-豫北电机产品质量优是安阳豫北电机有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司还是从事防爆振动电机，隔爆振动电机，防爆振动电机厂家的厂家，欢迎来电咨询。