

潍坊不锈钢空气预热器 山东金鹏热能 不锈钢空气预热器供应厂家

产品名称	潍坊不锈钢空气预热器 山东金鹏热能 不锈钢空气预热器供应厂家
公司名称	山东金鹏热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道西周阳村
联系电话	13375361617 13375361617

产品详情

搪瓷管连接形式

搪瓷管采用高温烧结技术，具备超好的耐磨，不锈钢空气预热器供应厂家，防腐性能。其耐高压非常好，耐压强度高达2MPa。搪瓷管道是搪瓷反应釜设备上的配件，应用于化工、制药等其他重要工业生产上。搪瓷管制作工艺简单，但技术要求较高，主要工艺是除锈、涂釉、烧制。如果使用抛丸机进行抛光处理的话，除锈更，采用抛丸机抛光除锈使管子表面出现均匀的小麻点，不锈钢空气预热器品质保障，刷瓷釉后与管壁结合力更强不易脱瓷。

搪瓷管空气预热器厂家简述空气预热器产生二次燃烧的预防措施

从以往事故的发生规律可以看出：二次燃烧多发生在锅炉频繁启停和负荷长期偏低或严重偏高阶段，防止锅炉空气预热器二次燃烧的主要措施是防止可燃物的沉积和着火初期的正确处理。

- 1、运行规程中应明确炉前燃油和雾化蒸汽的压力、温度以及烟气和空气进出口温度等监控点参数，发现异常应及时采取措施处理。当烟气温度超过设定值时，潍坊不锈钢空气预热器，应联锁或手动停炉。
- 2、锅炉在燃用渣油或重油以及在投油、负荷偏低运行阶段，尤其应注意油的完全燃烧，根据燃料性质、锅炉尾部过剩。：含量或过剩空气系数及火焰的分布和颜色调整好燃烧工况，保持很好的雾化状态。对存在漏油、雾化不良的油嘴应及时予以更换。

空气预热器低温腐蚀的原因

电厂预热器低温段进口区域的腐蚀是典型的低温腐蚀，低温腐蚀主要与烟气的有关，其机理属电化学腐蚀。由湿法脱酸出来的饱和烟气经过GGH1加热后进入预热器，烟气中水蒸气含量超过百分之二十

。水蒸气的一般较低，当烟气中的水蒸气含量不同时，其也不同，一般在30~60 。HCl等酸性气体被烟气中的水蒸气吸收而形成盐酸等，烟气中盐酸等蒸汽的存在，不锈钢空气预热器实力厂家，将使烟气显著提高。当低温受热面的金属壁温低于烟气温度时，盐酸蒸汽在该低温受热面上冷凝并逐渐浓缩，形成对金属壁的低温腐蚀，烟气中HCl的体积分数愈高，腐蚀愈严重。

潍坊不锈钢空气预热器-山东金鹏热能-不锈钢空气预热器供应厂家由山东金鹏热能科技有限公司提供。山东金鹏热能科技有限公司在工业锅炉及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金鹏热能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：戈经理。