

西门子调速装置6RA70电源保险被烧毁故障抢修快

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 西门子调速装置6RA70电源保险被烧毁故障抢修快 |
| 公司名称 | 上海一擎电气有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 西门子:6RA80维修中心 6RA70:6RA70维修中心 德国:6RA23维修中心 |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址） |
| 联系电话 | 15001963708 |

产品详情

西门子调速装置6RA70电源保险被烧毁故障抢修快

西门子6RA70直流调速器维修,西门子6RA70直流调速器炸可控硅维修,西门子6RA70直流调速器启动就报警复位不了维修,西门子6RA70直流调速器模块炸维修, 西门子直流调速器励磁故障维修, 西门子6RA70直流调速器运转速度不稳维修,西门子6RA70直流调速器维修包括运转速度不稳定,可控硅晶闸管烧,无显示,运转速度不连贯,高速不稳定,低速不稳定,启动合闸跳保险,运转不出力,报励磁故障,优化通不过,启动报代码故障,炸机,电源板坏,速度不可控,超速,带负载报故障,冷却风机坏,散热风扇坏等维修,上海迪昊公司西门子直流调速维修,公司配件齐全,工程师维修,客户送机当天修好。

直流调速器维修技术的工程师们详细编写了直流调速器中二极管的好坏测量一文,运用通俗易懂、步骤清晰的方法详细讲述了二极管好坏的检测方法。这里先给朋友们分享一下用指针万用表测量二极管好坏的方法:在准备检测直流调速器中的二极管元件时,首先要先选择万用表的测量档位,方法是将万用表档位开关选到R × 100 档或R × 1K档;然后再把万用表的两个表笔按以下接法连接,并观察万用表表头所显示的测量结果;把黑表笔接被测二极管的阳极引脚,红表笔接被测二极管的阴极引脚;此时观察万用表表头显示的测量结果,应该有几十欧到几百千欧之间的电阻值。

在测量时电阻值不能为零,不能为无穷大。如果测量结果为零,时说明被检测的二极管存在阳极与阴极击穿的情况;如果测量结果为无穷大,时说明被测二极管的阳极与阴极之间已断路;把万用表的红表笔接被测二极管的阳极,黑表笔接被测二极管的阴极;此时万用表表头显示的测量结果应该为无穷大。所测量的结果不能为零,测量结果为零时说明被测二极管已击穿;接触这个行业的人对继电器一定不会陌生。它是一种电控制器件。