

专业低价处理三菱放大器MR-J3-500A/B,MR-J3-700A

产品名称	专业低价处理三菱放大器MR-J3-500A/B,MR-J3-700A
公司名称	上海黎雨自动化设备有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	三菱:1 不限:2 日本:3
公司地址	上海嘉定区曹安公路2300弄10栋19号
联系电话	13661558636 13162007958

产品详情

上海黎雨自动化设备有限公司

三菱伺服驱动器报警代码及解决办法

三菱伺服驱动器在日常使用过程中，可能会因为操作不当或设备故障等多种原因而停止工作。此时，则应按照三菱伺服驱动器报警代码来确认故障原因，然后解决。下面上海仰光就向大家分析几项常见的三菱伺服驱动器报警代码及解决办法！

1、三菱伺服驱动器报警代码al31.1

故障分析：是电机超速报警。

原因分析：

- 1、输入指令脉冲频率过高；
- 2、加减速时间过小导致超调过大；
- 3、三菱伺服系统不稳定；
- 4、电子齿轮比太大；
- 5、三菱伺服编码器出现故障；

对应处理办法：

- 1、设定正确的脉冲频率；
- 2、增大加减数时间常数；
- 3、重新设定增益；
- 4、设定正确的电子齿轮比；
- 5、更换三菱伺服编码器或三菱伺服电机；

2、三菱伺服驱动器报警代码ale6.1

故障分析：是三菱伺服电机紧急停止了

全国可接受维修服务,广东,广州,深圳,珠海,佛山, 江门,惠州, 汕头, 揭阳, 河源, 东莞, 湛江, 天津,福建,福州,厦门,泉州,晋江,三明,龙岩,南平,福清,连江,漳州,山东,河北,石家庄,秦皇岛, 保定,唐山,河南,聊城,淄博,滨州,潍坊,东营,莱芜,济南,青岛,重庆,陕西,西安,宝鸡,安康,铜川,汉中,渭南,咸阳,汉中,兴平,江西,南昌,吉安,三原,上海,浦东,黄埔,静安,长宁,虹口,徐汇,普陀,松江,宝山,青浦,金山,奉贤,南汇,江苏,南京,江阴,苏州,昆山,太仓,吴江,通州,无锡,如东,启东,海安,扬州,江都,宝应,秦州,徐州,丰县,盐城,东台,张家港,连云港,浙江,杭州,绍兴,温州,湖州,嘉兴,金华,义乌,永康,武义,安吉,台州,常州,安徽,合肥,安庆,马鞍山,来安,亳州,太和,黄山,宿州,桐城,四川,成都,重庆,都江堰,攀枝花,成都,广西,南宁,梧州,贺州,海南,昆阳,保山,丽江,贵州,贵阳,遵义,湖北,武汉,宜昌,荆州,随州,辽宁,沈阳,锦州,丹东,大连,辽阳,黑龙江,哈尔滨,吉林,长春,白城,内蒙古,齐齐哈尔,呼和浩特,宁夏,银川,青海等。

MR, MR-J2S-20A, MR-J2S-40A, MR-J2S-60A MR-J2S-70A, MR-J2S-100A, MR-J2S-200A, MR-J2S-350A MR-J2S-500A, MR-J2S-700A, MR-J2S-11KA, MR-J2S-10CP MR-J2S-20CP, MR-J2S-40CP, MR-J2S-60CP, MR-J2S-70CP MR-J2S-100CP, MR-J2S-200CP, MR-J2S-350CP, MR-J2S-500CP MR-J2S-700CP, MR-J2S-10B, MR-J2S-20B, MR-J2S-40B MR-J2S-60B, MR-J2S-70B, MR-J2S-100B, MR-J2S-200B MR-J2S-350B, MR-J2S-500B, MR-J2S-700B, MR-BKCN MR-J2LL, MR-PWCNS2, MR-PWCNK2, MR-JHSCBL2M-H

MR-J3系列

MR-J3-10A/B,MR-J3-20A/B,MR-J3-40A/B,MR-J3-60A/B,MR-J3-200A/B,MR-J3-350A/B,MR-J3-500A/B,MR-J3-700A/B,MR-J3-40A/B,MR-J3-60A/B,MR-J3-70A/B,MR-J3-100A/B,MR-J3-700A/B,

MR-E系列

MR-E10A,MR-E40A,MR-E10AG,MR-E40AG,MR-E20AG,MR-E70AG,MR-E200AG,MR-E100AG,MR-E100A,MR-E200A

