

# 施耐德Altivar , 湖北Schneider 71变频器烧坏故障维修

产品名称	施耐德Altivar , 湖北Schneider 71变频器烧坏故障维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

施耐德Altivar , 湖北Schneider 71变频器烧坏故障维修

### 一、常见故障及原因1.

变频器无法启动可能原因：电源故障、控制板故障、电机故障等。2. 变频器

运行不稳定可能原因：参数设置不当、电机负载过大、外部干扰等。3.

变频器输出频率不稳定可能原因：电源不稳定、变频器内部元件老化、电机故障等。4.

变频器显示异常可能原因：显示屏故障、控制板故障、通信故障等。

Schneider施耐德Altivar

71变频器烧坏故障维修—上海施承专业变频器维修检测 不限品牌故障—

1. 变频器无法启动\* 检查电源是否正常，确认电源接线是否牢固；\*

检查控制板是否损坏，如有需要更换控制板；\*

检查电机是否故障，如有需要更换电机。2. 变频器运行不稳定\*

检查参数设置是否正确，根据实际情况调整参数；\*

检查电机负载是否过大，如有过载需要减小负载；\*

检查外部干扰是否存在，如有需要采取相应措施消除干扰。3.

变频器输出频率不稳定\*

检查电源是否稳定，如有需要采取相应措施稳定电源；\*

检查变频器内部元件是否老化，如有需要更换元件；\*

检查电机是否故障，如有需要更换电机。4.

变频器显示异常\*

检查显示屏是否损坏，如有需要更换显示屏；\*

检查控制板是否故障，如有需要更换控制板；\*

检查通信是否正常，如有需要检查通信线路和通信协议。

Schneider施耐德Altivar 71变频器烧坏故障维修