

威速特自产自销 点胶机空气增压泵 迎江区空气增压泵

产品名称	威速特自产自销 点胶机空气增压泵 迎江区空气增压泵
公司名称	东莞市威速特自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇宵边大街123号
联系电话	13925790780 13925790780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市威速特自动化设备有限公司

空气增压泵

VBA40A-04空气增压泵

威速特长期供应吉大空气空气增压泵，翠香空气增压阀，狮山气动增压阀，香湾模具增压阀，梅华注塑机增压阀，前山空气增压泵，湾仔气动增压阀，唐家湾模具增压阀，桂山注塑机增压阀，担杆机械手空气增压泵，万山空气增压阀，横琴气动增压阀。威速特空气增压泵是专为解决局部压缩空气压力不足而研发设计的产品，本产品无需用电。具有操作简单、稳定性高、结构可靠、可连续工作、使用寿命长、维护方便等特点。

气动增压泵

东莞市威速特空气增压泵

专业生产空气增压泵，新造空气增压泵，化龙热流道增压泵，石楼自动增压泵，东涌模具增压泵，大岗注塑机增压泵，榄核点胶机空气增压泵，石碁WEST增压泵，花都气源增压泵，梯面测试增压泵，花山

气动增压泵，炭步空气增压泵。

工作原理—气体空气增压泵利用大面积活塞端的低压气体驱动而产生小面积活塞端的高压气体。

自动重启—工作时，气体增压泵迅速往复工作,随着输出压力接近设定压力值时泵的往复运动速度减慢直至停止。并保持这个压力，此时能量消耗很小，无热量产生，无零件运动。当压力平衡打破后，空气增压泵自动开始工作到下一个平衡。

公司始终以满足客户需求为高目标，具备有科学、严格的质量管理体系，并将质量控制延伸到产品设计开发和售前售后服务的各个环节，确保产品和服务的高质量。我们将以大的热诚和信心为客户提供优良的服务。欢迎有需要空气增压泵的新老客户来电咨询，期待您的合作。

空气增压泵在日常使用难免产生一些故障导致影响设备的正常运转。遇到故障的发生并非是泵本身的问题，可能是因为我们的使用的一些小小的细节没有注意所导致的，今天空气增压泵威速特公司就来为大家分享一下气压增压泵突然不增压了的原因。

主要原因之一：对于接有调压阀或泵体接头为调速接头的空气增压泵，调整接头已处于关阀姿态。针对这个问题我们只要打开调速接头即可。

主要原因之二：调压阀已损坏,导致气源不能进入。这时只要我们更换新的调压阀可以了

主要原因之三：阀组未调式好，重新调试阀组。

主要原因之四：气源比较脏，导致换向阀孔堵塞，取出清理干净即可。

一般的产生的原因主要是四点，而且处理的方法也是非常的简单的，如果发生故障的原因不在这三种情况当中，需要谨慎的使用，以免造成不必要的危险发生，需要专业的企业进行分析以及问题处理。