

# 消失模设备 消失模 高胜达免费设计方案

产品名称	消失模设备 消失模 高胜达免费设计方案
公司名称	山东临朐高胜达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园
联系电话	13505364124

## 产品详情

V法铸造中为便于金属软管的安装固定，在相应的位置切割出通过式安装固定孔，金属管两端与固定在砂箱上壁的真空接头相连，当抽气时，通过软管的各活动节的缝隙来抽吸砂粒间的空气，同时又能阻止细砂及粉尘被吸走，这种软管因间隙较大易吸入砂粒和粉尘，消失模设备，因此真空管路系统必须配有滤砂和水浴装置，以防止砂粒粉尘进入真空泵，磨损真空泵机件。

v法铸造在充型及凝固期间，干砂—液态金属界面间力的平衡关系的破坏是造成干砂型壁移动的根本原因。要使型壁不产生移动必须保持干砂的粒度、粒度的分布、紧实率和真空度在合适的范围之内。在V法铸造中，消失模，砂粒之间直接接触，当干砂砂型整体强度较高时，砂粒在液态金属的静压力及气隙压力作用下并不发生移动，只能发生转动。两侧端部设有与砂箱配合定位的销套，在模板下面设有抽气室，模板的结构采用木制装配。在V法造型中模样不与砂型接触(隔着一层薄膜和涂料)，所以模两侧端部设有与砂箱配合定位的销套，在模板下面设有抽气室，模板的结构采用木制装配。在V法造型中模样不与砂型接触(隔着一层薄膜和涂料)，铸造消失模，所以模样的磨损和变形很小，使用寿命长，但在模样结构上要考虑V法工艺的特殊要求。 样的磨损和变形很小，使用寿命长，但在模样结构上要考虑V法工艺的特殊要求。 消失模设备-消失模-高胜达免费设计方案(查看)由山东临朐高胜达机械厂提供。山东临朐高胜达机械厂为客户提供“消失模铸造设备,V法铸造设备,真空设备,磁电设备,砂处理系统”等业务，公司拥有“高胜达,潍坊市No.1—的消失模设备和V法设备生产厂家”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。，在山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：高经理。