

西门子S120变频控制器上电F31885报警处理

产品名称	西门子S120变频控制器上电F31885报警处理
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子S120变频控制器上电F31885报警处理，西门子G120变频器报警F35885维修，循环数据传送故障，F35886数据错误，F30886功率单元发送数据出错，F30885循环数据传输故障，F30875电源电压故障，A01507，A01508,F01800,A01840无电机数据，A0350,F03590模块未就绪，A05000逆变器散热过大报警，F30851功率单元故障，A30853循环数据问题，A01316驱动对象无效，pm240_2变频器报f7807，西门子340变频器报警7801故障，西门子G120变频器报警7900故障，西门子S120变频器报6310故障维修，西门子G130变频器报7410故障，西门子CU240变频器报警30071维修，变频器报30072故障维修，G120变频器上电面板显示SE ARCH，CU RESP故障，变频器启动报警MOT ID参数错误，R0018变频器版本，西门子PM340变频器报警F01303故障，变频器显示F31897故障，F07016,西门子S120变频器显示F31885故障,西门子S120变频器报警A32150故障，西门子S120报警F231885电机故障维修，西门子数控系统S120驱动器故障F31885诊断，西门子802D数控系统S120驱动报F207900维修，西门子数控系统报警F231813维修，西门子伺服电机报故障F31813维修，西门子S120轴控制器报F30600，西门子数控伺服马达报F31135修理，西门子系统7015和31885是什么问题，西门子电机报F07412，电机报警F07900,西门子电机7412报警，西门子驱动器报7900维修，S120报31885维修，数控系统报7015维修，西门子车床840D报警231885故障，西门子802D系统Y轴伺服故障，X轴轮廓监控，Z轴驱动未就绪。

西门子840Dsl 系统报警230002，207841，25201，21611，
如何处理，西门子840Dsl系统干活过程中报警230002 207841 25201 21611，每天都出现，刚开始怀疑电源模块有问题，更换了电源模块和主轴驱动，过了半个月继续报警，故障现象NCK上RDY亮红灯，RUN亮绿灯，所有伺服驱动的RDY和DC-LINK都亮红灯。干活过程中监控R26 都在600V没有波动，P210为600，P1244为765，P1248为435.测量电源模块电抗器没有问题。后来将电源模块加上了电网识别，就没有230002报警了直流母线过电压，出来一个201060报警，就是电源模块缺少功率部件EP24V，检查了电源模块24V发现是NCU给出来的，线路都正常，直接更换了NCU模块，目前正在跟踪，尚未发生报警。