

松下伺服驱动器报错err13故障代码原因说明及维修方法

产品名称	松下伺服驱动器报错err13故障代码原因说明及维修方法
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13710648098 13710648098

产品详情

松下伺服驱动器报错err13故障代码通常表示电机过载。这种故障可能由多种原因引起，包括电机负载过重、机械传动部件卡滞、驱动器参数设置不当等。维修时，应首先检查电机负载是否在额定范围内，并检查机械传动部件是否顺畅。同时，应检查驱动器的参数设置，特别是转矩限制等参数，确保其在合理范围内。此外，还应注意与其他设备之间的配合，确保整个系统的稳定运行。

更换驱动器：如果以上方法无法解决问题，可能是伺服驱动器内部出现故障。此时，需要更换全新的驱动器，并确保其正确安装和调试。