

粘土坩埚 润福鑫坩埚用品质说话 粘土坩埚生产厂家

产品名称	粘土坩埚 润福鑫坩埚用品质说话 粘土坩埚生产厂家
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：夏津县润福鑫坩埚厂

在介绍石墨用途之前，大家先来看看石墨的特性，正是因为石墨的这些特性决定了石墨有哪些用处。

- 1) 耐高温型：石墨的熔点为 3850 ± 50 ，沸点为4250，即使经超高温电弧灼烧，重量的损失很小，热膨胀系数也很小。石墨强度随温度提高而加强，在2000 时，石墨强度提高一倍。
- 2) 导电、导热性：石墨的导电性比一般非金属矿高一百倍。导热性超过钢、铁、铅等金属材料。导热系数随温度升高而降低，甚至在极高的温度下，石墨成绝热体。石墨能够导电是因为石墨中每个碳原子与其他碳原子只形成3个共价键，每个碳原子仍然保留1个自由电子来传输电荷。
- 3) 润滑性：石墨的润滑性能取决于石墨鳞片的大小，鳞片越大，摩擦系数越小，润滑性能越好。
- 4) 化学稳定性：石墨在常温下有良好的化学稳定性，粘土坩埚，能耐酸、耐碱和耐有机溶剂的腐蚀。
- 5) 可塑性：石墨的韧性好，可碾成很薄的薄片。
- 6) 抗热震性：石墨在常温下使用时能经受住温度的剧烈变化而不致破坏，纯粘土坩埚，温度突变时，石墨的体积变化不大，不会产生裂纹。

粘土坩埚是用极耐火的材料(如粘土、石墨、瓷土、石英或较难熔化的金属铁等)所制的器皿或熔化罐.坩埚在使用的过程中应该注意什么?

- 1、应根据坩埚容量加料，忌挤得太紧，以免金属发生热膨胀胀裂坩埚.
- 2、用后放置干燥处，切忌雨水侵入.
- 3、取出金属熔液时，用勺子舀出，尽量少用卡钳，若用卡钳等工具应与坩埚形状相符，避免局部受力过大而缩短使用寿命.
- 4、坩埚使用寿命与用法有关，应避免强氧化火焰直接喷射到坩埚上，而使坩埚原料氧化短命.

坩埚的种类大体分为三大类：炼铜坩埚，其规格“号”；为炼铜合金坩埚，特圆形有100个号，粘土坩埚批发，圆形有100个号，炼钢用的坩埚，有100个号。坩埚规格（大小），通常是用顺序号大小表示的，1号坩埚具有能熔化1000g黄铜的容积，粘土坩埚生产厂家，其重量为180g。坩埚在熔炼不同金属或合金时熔化量计算，可以坩埚的容重规格号，乘上相应金属和合金系数。

大家如果想了解更多坩埚产品知识请与我们厂家联系，我厂生产的产品销往各地，欢迎广大用户前来咨询，我厂致力为您服务。

粘土坩埚-润福鑫坩埚用品品质说话-粘土坩埚生产厂家由夏津县润福鑫坩埚厂提供。夏津县润福鑫坩埚厂是一家从事“粘土坩埚”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“福润鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使润福鑫坩埚在坩埚中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！