

液压升降平台、剪叉升降平台发生漏油怎么办

产品名称	液压升降平台、剪叉升降平台发生漏油怎么办
公司名称	佛山市腾渊机械科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区伦教街道常教社区创业路北8号二楼之二（住所申报）（注册地址）
联系电话	13360319695

产品详情

液压升降平台、剪叉升降平台发生漏油怎么办？

三、液压升降平台、剪叉升降平台发生漏油

- 1、推测是油量过多解决方法:油从容器中流出适当减少油量;
- 2、推测是油缸顶端排气阀松动解决方法:拧紧排气阀;
- 3、推测是油缸密封处漏油解决方法:更换密封元件;
- 4、推测是透气孔泄油解决方法:液压缸内部密封失效，更换密封件;
- 5、推测是连接处松动解决方法:重新拧紧管件连接处。