

理光打印机 中亚联盛电子 虎丘理光打印机

产品名称	理光打印机 中亚联盛电子 虎丘理光打印机
公司名称	苏州中亚联盛电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区娄葑通园路35号5号楼204-2室
联系电话	15705169595 15705169595

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：苏州中亚联盛电子科技有限公司

打印纸张一侧有黑边原因，

一：

充漏电了，这会造成打印样稿一边或两边有不规律、不均匀的黑点，可以更换硒鼓进行打印测试来判断。

二：

OPC有环型性缺陷或硬伤，理光打印机价格，出现这个问题可能是因为在运输过程，理光打印机方案，或是装配过程以及咱们的使用过程中，有操作不当及使用的介质对OPC表面造成伤害；咱们可以打印几张后拿出硒鼓，手动转动OPC观察OPC表面查找伤痕，处理方法是更换一个好的OPC，如果使用的是新硒鼓并且非人为造成的损坏，可以联系售后更换OPC。

三：

充有环型性缺陷或硬伤，这种情况一般是充有质量问题，或使用不当造成的；判断方法：打印机执行打印命令后，估计打印样稿走到定影组件但还没有进入定影组件的时候关掉打印机，取出硒鼓观察OPC的表面是否有残留碳粉。处理方法更换充。

针式打印机针式打印机在打印机历史的很长一段时间上曾经占有着重要的地位，从9针到24针，可以说针

式打印机的历史贯穿着这几十年的始终。针式打印机之所以在很长的一段时间内能长时间的流行不衰，这与它极低的打印成本和很好的易用性以及单据打印的特殊用途是分不开的。当然，它很低的打印质量、很大的工作噪声也是它无法适应高质量、高速度的商用打印需要的根结，所以只有在银行、超市等用于票单打印的很少的地方还可以看见它的踪迹。打印机虽然算不上是娇贵的产品，但由于长期处于高温的环境下，定期的清洗与维护可以有效的延长它的寿命。一般一月对外部进行一次清洗，虎丘理光打印机，两个月对内部进行一次内部清洗，可以大大提高打印机的工作效率，理光打印机费用，何乐而不为呢？打印机清洗——喷墨打印机内部清洗技巧如果你使用的是一台喷墨打印机，以下的清洗技巧会对你有帮助很大：1、首先，无论任何时候清洗打印机，都要确保打印机处于断电情况，否则，在清洗打印机的时候你也许会碰到意外。理光打印机价格-中亚联盛电子(在线咨询)-虎丘理光打印机由苏州中亚联盛电子科技有限公司提供。苏州中亚联盛电子科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的办公、文教项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。中亚联盛电子带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！