

# 台州温岭本地打井，台州温岭机械钻井打水井-快速专业打井队

产品名称	台州温岭本地打井，台州温岭机械钻井打水井-快速专业打井队
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	178.00/米
规格参数	打井供应:2-200吨每小时 打井类型:打井钻井岩石井 打井优势:收费透明，技术靠谱，
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

## 产品详情

起钻前必须循环好泥浆，处理好泥浆性能，起钻中必须按规定灌好泥浆，下钻过程中遇阻要划眼。不能强压、强下。下钻前要详细检查钻头类型尺寸；钻具尺寸若改变，下钻应注意防止遇阻、遇卡。2、为什么有时下钻中途要循环泥浆？1) 井下较长时间未下钻，或上次起钻前因其他原因未循环好泥浆，防止泥浆性能变坏开不开泵。2) 井下地层有坍塌现象。3) 泥浆性能变坏，盐水、石膏等。4) 井下有轻微漏失。5) 井下情况复杂，经常开不开泵。6) 复杂深井或超深井，还有高压油气层严重时，要分段处理泥浆。如不中途循环泥浆会造成下钻遇阻，下钻完开不开泵，或泵压过高憋漏地层。3、什么叫泥浆短路？是何原因？怎么判断？泥浆不完全从钻头返出叫泥浆短路。泥浆短路的原因：地面高压管汇（闸门、法兰、由壬、及焊口）刺坏或闸门倒错。井下钻具刺坏、倒扣、脱扣、断落等。泥浆短路的现象是：泵压下降，排量不变，岩屑带不出来，造成钻头泥包蹩钻、跳钻，钻时变慢，严重时卡钻。4、钻进中泵压升高是何原因？如何正确处理？1) 钻进中泵压升高的原因是井塌、钻具水眼堵塞，泥浆性能变化，刮刀钻头磨秃或刮刀片掉了。2) 若是井塌应当大排量循环泥浆，反复划眼清理井底岩屑，轻压钻进恢复正常，若钻具内掉东西应起钻逐根检查钻具，是否钻进中接单根时带入石子和沙子，水龙带胶皮掉块、凡尔胶皮，回压凡尔心子掉，造成堵水眼，若泥浆变坏应停钻活动钻具处理泥浆。