

发那科伺服电机设备维修，用心出色，让生产更加产生轴电流

产品名称	发那科伺服电机设备维修，用心出色，让生产更加产生轴电流
公司名称	东莞市景顺机电设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	系统:变频器 组件:轴承 控制:动平衡跑台
公司地址	东莞市长安镇上沙社区荣基路18号
联系电话	13434598434 13434598434

产品详情

致力于和田发那科伺服电机设备维修，用心出色，让生产更加产生轴电流，发格伺服电机维修，转矩安稳，匹配适合的驱动器或电机 3、机械负载大幅度超过电机额定转矩，力矩稳定。盐城DEK伺服电机维修,再不找我们你就会后悔，还应检查，

我公司现有东莞，昆山两大维修中心，方便选择

和田发那科伺服电机设备维修，用心出色，让生产更加产生轴电流

发那科伺服电机维修？东莞景顺机电是一家专ye的伺服电机维修技术公司，有着快速维修的看家本领，这对于制造业企业来说，效率无疑是非常重要的，越快维修好伺服电机，就能够越快投入生产使用。（伺服电机维修就找景顺机电莫工）目前提供了莫工小时快修，在专ye的维修技术和丰富的维修经验下，能够率的帮助企业解决伺服电机维修的问题。

信农伺服驱动器上电后电源灯不亮,不接电机负载直接上220V电源时灯不亮，拿地线碰一下驱动器的接地端子就...三菱电动成型机伺服器显示R是什么意思,三菱电动成型机伺服器显示R是什么意思TV Pad 伺服器异常

-1如何修正,成因：1、应用程序软件访问内存不正常有冲突，被入侵或入侵了别的软件运行空间。2、硬件或硬件驱动程序不兼容有冲突。3、系统安装了非法的、不健全的应用程序或者恶意、病毒等，造成了内存存取机制的混乱，所以系统报错。建议：1、检查新近...台达PLC和伺服驱动器 怎么连接啊，求图 我做的是...给你看个三菱的参考下吧，接法差不多求助，无法存取Rockstar伺服器,down and a red ray of light.outlook提示说找不到伺服器,错误代码为11004,,怎麽办,可以这么考虑!这要看情况咯！如果是新配置的邮箱，可能是配置错误。如果之前可以现在不行，说明邮件服务器的问题。三菱伺服器MR-J2S系列伺服器的报警代码？还有处理方法,这些问题看手册就行了，手册网上有，也有伺服器变频漏电会怎么样,伺服器变频漏电会怎么样 东莞景顺机电设备有限公司一家长期为客户提供全球各种伺服电

机维修、光电编码器维修、磁电编码器维修，旋转变压器维修，玻璃码盘磨损修复，步进伺服电机维修、主轴伺服马达维修等各种伺服电机编码器的专业服务公司。是目前国内真正的伺服电机维修终端商。

我公司目前拥有国内外专业的技术维修团队和配备各种我公司自行研制的高科技维修测试仪器等，能够为您的企业提供更，更快捷的便利服务。对于日本，德国，美国，韩国，意大利等四界咯国生产的品牌伺服电机，不仅拥有的理论知识和技术参数资料，更有丰富的实际维修经验以及规格齐全的配件中心。对于各种编码器芯片级电路，码盘维修，原点调校更有独到的维修方法，即可准确、快速的排除故障。不仅解决了以往维修时间长的问题，更是大大节省维修成本。

我公司始终贯彻着“价格合理，客户至上，诚信为本”的服务宗旨，在同行业中深受好评。同时也为国内外众多企业修复了各种交直流伺服电机，从而解决企业生产上的设备技术难题，为企业节省了大量的成本。现营销网络遍布以及港、澳、台等地区，涉及各行各业如电子电工，AI,数控,PCB,光盘生产线、工业机器人、雕刻,机械，五金，精密制造，模具，印刷，纺织，制衣，化工，塑胶等行业)。目前已和多家大中型企业签订了长期合作协议！

我公司目前只接受伺服马达维修和编码器维修业务，暂不开展其它相关业务！因为专注，所以专业！

感谢多年来新老客户的，我公司将继续致力于为广大新老客户提供更稳定、更快捷、更的服务而努力，欢迎您的来电！

温馨提示：客户在确认是伺服电机的问题后，请勿自行拆卸检查或交给非专业人士，以免造成不必要的经济损失！早壹天联系，少壹天损失！

法那科伺服电机维修部分型号：A20B-1003-0090A20B-2900-014*A20B-8100-0450

A20B-1003-0750A20B-2900-015*A20B-8100-0491

A20B-1003-086 A20B-2900-016*A20B-9000-0300

A20B-1004-0230A20B-2900-028*A20B-9000-0500

A20B-1004-0850A20B-2900-036*A20B-9000-T302

A20B-1004-0851A20B-2900-037*A20B-9001-0480

A20B-1004-0860A20B-2900-054*A20B-9001-0780

A20B-1006-0470A20B-2900-061*A20B-9001-0800

A20B-1006-0472A20B-2900-063*A20B-9002-0240

A20B-1006-0489A20B-2901-012*A350-9001-T802

A20B-2000-0170A20B-2901-066*A60L-0001-0046

A20B-2000-0175A20B-2901-076*A860-0300-T001

A20B-2000-0180A20B-2901-094*A860-0300-T002

A20B-2000-0620A20B-2901-094*A860-0304-T113

A20B-2000-0650A20B-2901-096* A860-0308-T111
A20B-2000-0800A20B-2901-098* A860-0320-T001
A20B-2001-0190A20B-2901-098* A860-0356-T101
A20B-2001-0253A20B-2902-002* A860-0382-T122
A20B-2001-0781A20B-2902-007* A860-0382-T251
A20B-2001-0820A20B-2902-019* A860-0382-T255
A20B-2001-0821A20B-2902-021* A860-0382-T392
A20B-2001-0890A20B-2902-025* A860-0382-T394
A20B-2001-0930A20B-2902-027* A860-0392-V160
A20B-2001-0931A20B-2902-029* A98L-0001-0902
A20B-2001-0932A20B-2902-034* A98L-0031-0012
A20B-2001-0933A20B-2902-034* A98L-0031-0025
A20B-2001-0940A20B-2902-035* A20B-3900-0131
A20B-2001-0950A20B-2902-037* A20B-2100-0260
A20B-2001-0970A20B-3300-003* A20B-3900-0140
A20B-2002-0300A20B-3300-007* A20B-2100-0541
A20B-2002-0310A20B-3300-012* A20B-3900-0141
A20B-2002-0641A20B-3300-012* A20B-2900-0102
A20B-2002-0680A20B-3300-017* A20B-3900-0861
A20B-2003-0311A20B-3300-017* A20B-2900-0110
A20B-2100-0132A20B-3300-020* A20B-8100-031*
A06B-6120-H030A16B-1010-028* A16B-1211-0972
A16B-1212-0901A16B-2200-034* A16B-2202-0772
A16B-1212-0100A16B-2200-035* A16B-2202-0774
A16B-1212-0110A16B-2200-036* A16B-2202-0780
A16B-1212-0210A16B-2200-036* A16B-2202-0780

A16B-1212-0215A16B-2200-037* A16B-2202-0781

A16B-1212-0216A16B-2200-039* A16B-2202-0783

A16B-1212-0220A16B-2200-039* A16B-2202-0784

A16B-1212-0221A16B-2200-052* A16B-2202-0790

A16B-1212-0222A16B-2200-066* A16B-2202-0832

A16B-1212-0250A16B-2200-066* A16B-2202-0900

A16B-1212-0360A16B-2200-080* A16B-2203-0070

A16B-1212-0471A16B-2200-090* A16B-2203-0110

A16B-1212-0850A16B-2200-091* A16B-2203-0111

A16B-1212-0871A16B-2200-095* A16B-2203-0112

A16B-1212-0901A16B-2200-095* A16B-2203-0431

A16B-1212-0950A16B-2201-010* A16B-2203-0454

A16B-1310-0300A16B-2201-010* A16B-2203-0501

A16B-1310-0301A16B-2201-047* A16B-2203-0502

A16B-1310-0310A16B-2201-077* A16B-2203-0594

A16B-1310-0380A16B-2201-088* A16B-2300-0100

A16B-1310-0480A16B-2202-040* A16B-2300-0110

A16B-2001-0950A16B-2202-042* A16B-3200-0040

A16B-2002-0750A16B-2202-042* A16B-3200-0054

A16B-2200-0020A16B-2202-043* A16B-3200-0071

下面提供参考的只是部分伺服电机/编码器的品牌及维修实例：

专ye日本品牌伺服电机维修:YASKAWA安川,SANYO三洋/山洋,Panasonic松下,MITSUBUSHI三菱,TAMAGAWA多摩川,OMRON欧姆龙,sinano信浓,FANUC发那科/法兰克,DAIKIN大金, TOSHIBA东芝,KAWAMATA SEIKI川俣精机,FUJI富士,NIKKI DENSO日机电装,SHINKO神钢,SUMTAK森泰克编码器维修,ESTIC艾斯迪克,OKUMA大隈,HITACHI日立,YOKOGAWA横河,YAMAHA雅马哈,TOYO东洋,KEYENCE基恩士,(伺服电机维修就找景顺机电莫工) TAIYO DENKI大洋,SHIMPO日本电产,YAMADA山田,SUNX神视,YAMATA KE山武,ORIENTAL/VEXTA东方,NEC日电,OLYMPUS奥林巴斯,DENSO日本电装, MIKIPULLEY三木, M EIKI名机,Showa昭和,SERVEX电机维修,KOYO光洋旋转编码器维修,WACOGIKEN,澳柯玛, Kawasaki川崎

专ye台湾品牌伺服电机维修：DELTA台达,颂达科STK,TECO东元，ESTUN埃斯顿，

专ye德国品牌伺服电机维修:BAUTZ宝茨,Lenze伦茨,BAUMULLER鲍米勒,SIEMENS西门子,KUKA库卡,,AM K,REXROTH INDRAMAT力士乐,BOSCH博世,LUST路斯特,Hubner霍伯纳编码器维修,Groschopp,SEW,斯德博STOBER,heidolph海道尔夫,Deimo德盟,HEIDENHAIN海德汉,Schneider施耐德,BERGER LAHR百格拉,ELAU,IFM爱福门,TURCK图尔克,LINDE林德,DATRON达创,BALLUFF巴鲁夫,SICK stegmann 施克编码器维修,Lit编码器维修,Hohner霍纳编码器维修,TWK编码器维修,BAUER宝尔,Seidel塞德尔,ebmpap st依必安派特,KEB科比，Beckhoff倍福，Dunker德恩科，佛朗克，TRUTZSCHLER特吕茨勒,Faulhaber冯哈伯，AEG立石,Gould,E+H恩德斯 豪斯,VEM,Schorch啸驰,FRABA,SBB,iIndrama,unkermotore,MOTEC，ESR,P EPPERL+FUCHS倍加福编码器维修,ANDRIVE安德拉斯系统,HeiDrive，T+R Tr ElectronicTR，

瑞典品牌: ABB伺服电机维修,专ye丹麦品牌伺服电机维修:DANFOSS丹佛斯.土耳其品牌：VUES伺服电机 维修,爱尔兰品牌：Inland,Callan,奥地利品牌：KEBA,br-automation贝加莱,以色列品牌：Elmo

专ye美国品牌伺服电机维修:Danaher Motion丹纳赫,kollmorgen科尔摩根,ELECTRO- CRAFT瑞恩,BALDOR葆德/宝德/保德,BPACIFIC SCIENTIFIC太平洋,ROCKWELL/AB罗克韦尔,parker帕光/派克,EMERSON艾默生,QMC,ORMEC，Honeywell霍尼韦尔,Fadal法道,universal环球,Ametek- DE阿美特克，MAXON麦克森,VICKERS威格士,EATON伊顿，TYCO泰科编码器维修,DRC编码器维修,通用) GE FANUC,API Gettys,Goldline,BISON,CMC,MCG,SMART,portescap空心杯电机维修,NORMAG直线 马达维修,Day,BODINE,FMS,MFM,PITTMAN，

专ye西班牙品牌伺服电机维修:MAVILOR玛威诺,ALCONZA贝兰戈,发格FAGOR,

专ye英国品牌伺服电机维修:CT,SEM赛姆,Victrex威格斯,(伺服电机维修就找景顺机电莫工) 得可DEK，NORGREN诺冠,Control Technology,ASTROSYN,PowerMILL,TECI力姆泰克，

专ye意大利品牌伺服电机维修:

LAFERT拉菲特,ACM,MOOG穆格,DIPLOMATIC迪普马,BONFIGLIOLI帮飞利,SBC,SEIPEE,SEIMEC西米克，Power Group摩力，FIMET,UITRACT菲仕

专ye法国品牌伺服电机维修: ESR,PARVEX帕瓦斯,HERION海龙/海隆,UNI-

ELE,ALSTHOM阿尔斯通,LEROYSOMER利莱森玛,GECALSTHOM,EMHART GLASS,Crouzet高诺斯，

专ye瑞士品牌伺服电机维修:MARTINI马天尼,SONCEBOZ,宝盟BAUMER编码器维修,

专ye韩国品牌伺服电机维修:LS,SAMSUNG三星,Metronix麦特斯,奥托尼克斯AUTONICS，SPG，其它伺服 电机维修品牌：HI-TDRIVE, VISION,STEPPING,DATE,AJA,CEG,TOEI,PMI,SEIBU,SEIDEL,MASE,CEM,RAE ,SARLIN,BACKHOFF,GLENTEK格兰泰克,SERVOMAC。

伺服电机维修故障：磁铁爆钢、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热 发烫、电机进水、电机运转异常、高速运转响声、噪音大，刹车失灵、刹车片磨损、低速正常高速偏差、 高速正常低速偏差、启动报警、启动跳闸、过载、过压、过流、不能启动、(伺服电机维修就找景顺 机电莫工)启动无力、运行抖动、景顺机电失磁、跑位、走偏差、输出不平衡、编码器报警、编码器损 坏、位置不准、一通电就报警、一通电就跳闸、驱动器伺服器报警代码、烧线圈绕组、航空插头损坏、 调零位、更换轴承、轴承槽磨损、转子断裂，轴断裂、齿轮槽磨损等

伺服电机维修客户必看：

三免原则：免费检测，免费更换轴承及保养，免费保修3个月,整机保修两年，终身维护。

电机收到，1小时内即有检测结果。

检测后如果已无修复的可能,或者您有其它原因不愿意修了,我公司都会无条件的,当天给您安排退回电机,绝不耽误您的宝贵时间。

友情提示：客户在确认是伺服电机的问题后，请勿自行拆卸检查或交给非专业人士，以免越修越坏,造成不必要的经济损失！

发那科伺服电机维修型号A16B-2200-0090A16B-2202-043*A16B-3200-0160

A16B-2200-0091A16B-2202-047*A16B-3200-0170

A16B-2200-0092A16B-2202-049*A16B-3200-0260

A16B-2200-0093A16B-2202-054*A16B-3200-0325

A16B-2200-0113A16B-2202-054*A20B-0259-C020

A16B-2200-0120A16B-2202-054*A20B-1000-0480

A16B-2200-0130A16B-2202-060*A20B-1000-0770

A16B-2200-0131A16B-2202-061*A20B-1000-0800

A16B-2200-0160A16B-2202-066*A20B-1000-0802

A16B-2200-0171A16B-2202-068*A20B-1000-0850

A16B-2200-0200A16B-2202-068*A20B-1000-0852

A16B-2200-0210A16B-2202-068*A20B-1000-0900

A16B-2200-0220A16B-2202-074*A20B-1000-0901

A16B-2200-0221A16B-2202-074*A20B-1000-0902

A16B-2200-0250A16B-2202-075*A20B-1000-0940

A16B-2200-0251A16B-2202-075*A20B-1000-0990

A16B-2200-0252A16B-2202-075*A20B-1001-0240

A16B-2200-0300A16B-2202-075*A20B-1001-0241

A16B-2200-0320A16B-2202-076*A20B-1001-0242

A06B-6077-H126A06B-6079-H106 A06B-6083-H230

A06B-6077-H130A06B-6079-H10*A06B-6083-H245

A06B-6077-K102A06B-6079-H108 A06B-6083-H245

A06B-6077-K103A06B-6079-H20*A06B-6085-H103

A06B-6077-K121A06B-6079-H20*A06B-6085-H204

A06B-6077-K122A06B-6079-H20*A06B-6087-H111

A06B-6077-K123A06B-6079-H20*A06B-6087-H115

A0

勤发发