

# 驻马店发电机出租 负载箱出租 发电车出租

产品名称	驻马店发电机出租 负载箱出租 发电车出租
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	玉柴:MK350 D30:静音箱 玉林:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

## 产品详情

驻马店发电机出租 负载箱出租 发电车出租,柴油发电机组冷却水跑到机油里,运行后油底壳中的机油就会变成乳白色,外观看上去有点像牛奶,出现这种现象一定要查明故障原因,方可继续使用柴油机,否则会引起拉瓦拉缸,造成严重的机械故障!下面就柴油机冷却水跑到机油里原因与故障处理提供给大家参考一下:

- 1、首先检查一下机油冷却器密封垫片是否老化或损坏,若是,更换密封垫片;
- 2、水压检测试验机油冷却芯子是否损坏,若是,维修或更换全新机油冷却器芯体;
- 3、如有装空气中冷却器的,水压检测试验空气中冷却器芯子是否损坏,若是,维修或更换全新空气中冷却器芯体;
- 4、检查缸套密封阻水胶圈是否老化或损坏,如是,则更换全新的;
- 5、检查水压检测试验检测缸盖是否破裂,如有,则更换;
- 6、检查柴油机气缸床是否冲了,若是,则需更换;
- 7、检查喷油器铜套密封胶圈是不老化损坏,若是,则更换全新的;
- 8、检查喷油器铜套是不松动或损坏,若是,则修理或更换;
- 9、检查机体是否受过高温或低温环境受冻,导致机体水道开裂,机油窜入润滑油道。

柴油发电机组散热水箱里水里有机油是怎么回事?

1、机油冷却器壳体及芯体是否损坏，油道与水道窜通

处理:检查更换冷却器壳体和芯体，必要时更换。

2、冷却水泵是否损坏，油道与水道窜通

处理:检查冷却水泵，如损坏进修理更换修理包或水泵总成。

3、缸盖是否破裂，油道与水道窜通

处理:水压试验缸盖，如有裂纹或锈蚀，进行修复或更换缸盖。

4、缸盖垫片是冲缸损坏，油道与水道窜通

处理:检查缸床，是否冲缸，如损坏更换缸垫。

柴油发电机组冷却水跑到机油里，运行后油底壳中的机油就会变成乳白色，外观看上去有点像牛奶，出现这种现象一定要查明故障原因，方可继续使用柴油机，否则会引起拉瓦拉缸，造成严重的机械故障!驻马店发电机出租 负载箱出租 发电车出租