

环翠区静音柴油发电机租赁出租

产品名称	环翠区静音柴油发电机租赁出租
公司名称	帆创机电设备有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:康明斯 大宇 道依茨 潍柴等名牌 型号:100—3000千瓦 产地:发电机租赁出租全国均有办事处
公司地址	各地均有办事处（注册地址）
联系电话	18365740755 18365740755

产品详情

本地发电机出租？青春似火，超越自我，放飞梦想，共创辉煌。团结一心，勇往直前，积极争取，努力拼搏，强健体魄！众志成城，抗击肺炎，大爱无疆！！《山东帆创机电设备租赁有限公司》长期从事发电机出租、发电机租赁，专注于环保领域。规格齐全 < 100千瓦—3000千瓦 >，均为dapinpai。本公司倡导“专业、务实、高效、创新”的企业精神，具有良好的内部机制。优良的工作环境以及良好的激励机制，吸引了一批高素质、高水平、高效率的人才。我们的宗旨是：“用服务与真诚来换取你的信任与支持，互惠互利，共创双赢！”我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作，共创未来！

供油系统是发电机的一个重要组成部分，如果发电机的共有系统出现问题，那么发电机就无法运行了。因此，在使用发电机的时候一定要及时的检查发电机的供油系统，以免会出现不运行的现象。不过，在检查发电机的供油系统时一定要按照以下这些正确步骤来检查。

发电机维修检查柴油发电机组表面是否清洁干净；地脚螺帽、飞轮螺钉及其他运动机件螺帽有无松动现象，发现有松动现象时要及时紧固。

将柴油发电机组各气缸置于减压位置，转动曲轴检听各缸机件运转声音有无异响，曲轴转动是否自如，同时将机油泵入个摩擦面，然后，关上减压机构，摇动曲轴，检查柴油发电机组气缸是否漏气，如果摇动曲轴时，感觉很费力，表示压缩正常。

检查柴油发电机组各部分间隙是否正确，特别是仔细检查各进、排气门的间隙。

发电机维修检查柴油发电机组燃油供给系统的情况，步骤如下：

（1）检查柴油发电机组燃油箱盖上的通气孔是否顺畅，若孔中有污物应清除干净。加入的柴油是否符合要求的牌号，油量是否充足，并打开油路开关。

（2）打开柴油发电机组减压机构摇转曲轴，每个气缸应有清脆的喷油声音，表示喷油良好。若听到喷油

声不来油，可能是因为柴油发电机组油路中有空气，此时可旋松柴油滤清器和喷油泵的放气螺钉，以排除油路中的空气。

(3) 检查油管及接头处有无漏油现象，发现问题及时处理解决。5.检查柴油发电机组水冷却系统的情况，步骤如下：检查柴油发电机组水箱内的冷却水量是否充足，若水量不足，应加足清洁的软水。检查柴油发电机组冷却水泵的叶轮转动是否灵活，传动带松紧是否适当。检查传动带松紧，在传动带中部用手推压，传动带被压下10~15mm为宜。检查柴油发电机组接头水管有无漏水现象，发现问题及时处理解决。

帆创发电机出租公司发电机300KW、400kw以日本电友、三菱、为主，400KW、500KW、600KW、800KW、1000KW以康明斯和三菱为主。拥有一支技艺精湛又富有挑战精神的工程师及专业人员队伍，随时为客户服务，一直把客户的利益放在第一，始终贯彻优质服务，我们所有员工坚信：服务没有较好,只有更好!真诚欢迎广大施工单位或租赁公司及个人来电洽谈业务，我相信我们的合作会更加美好！

检查柴油发电机组起动系统情况，步骤如下：应先检查柴油发电机组起动蓄电池电液比重是否在1.240~1.280范围内，若比重小于1:180表明蓄电池电量不足。检查蓄电池接线柱上有无积污或氧化现象，应将其打磨干净。检查柴油发电机组起动电动机及电磁操纵机构等电气触电接触是否良好。检查柴油发电机组电源电线是否正确。

发电机维修检查柴油发电机组润滑系统的情况，步骤如下：

(1) 检查机油管及管接头处有无漏油现象，发现问题应及时处理解决。

(2) 检查柴油发电机组油底壳的机油量，将曲轴箱旁的量油尺抽出，观察机油面的高度是否符合规矩的要求，否则应添加机油，对柴油机，冬季加8号或11号柴油机机油，夏季加14号机油。在检查柴油发电机组油面时，如发现油面高度在规矩高度以上时，应认真分析柴油发电机组机油增多的原因，通常有三个方面的原因 a.加机油时，加的过多。b.当柴油发电机组柴油漏入曲轴箱，将机油冲稀。c.冷却水漏入机油中。