

15千瓦柴油发电机规格型号

产品名称	15千瓦柴油发电机规格型号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

15千瓦柴油发电机规格型号动轴和轴套磨损后，可通过修复轴颈或修复轴套来恢复配合间隙。当轴颈磨损较轻微时，只需压出旧衬套换上新衬套即可，轴通常不需要修理，使配合间隙恢复到允许范围内。当轴与轴套磨损严重，配合间隙增大较大时，不仅要更换轴套，而且应采用镀铬或振动堆焊等方法将轴直径加大，然后磨至标准尺寸即可恢复。轴颈和轴之间的连接。套管配合要求。

15千瓦柴油发电机规格型号

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KVA

备用功率：16KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

结构类型：箱体式

.....

整机参数

噪音db/7m : 75

额定转速 : 3000r pm

长宽高 (mm) 1180*650*774

净重(kg) : 295/325

15千瓦柴油发电机规格型号能否产生应有的动力，主要取决于气缸内燃油燃烧的质量。

影响燃烧质量的因素有：1、燃油系统工作不正常。

主要原因是喷油泵供油不足、供油时间不正确、柱塞副和止回阀磨损等。2、柴油机技术地位下降。

柴油机长期运行后，各运动部件都会磨损，配合间隙增大。

特别是燃烧室部件的密封性变差，泄漏增加。例如，活塞、活塞环、缸套磨损，导致气缸压缩力不足。

这不仅影响燃烧质量，而且使能量损失大大增加，造成柴油机启动困难，功率降低。