

# 压花机、皮带压花机 皮革压花机

产品名称	压花机、皮带压花机 皮革压花机
公司名称	东莞市道滘曾氏皮革机械加工店
价格	面议
规格参数	类型:皮革压花机 品牌:ZS
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市道滘镇大罗沙工业区
联系电话	86-076981138336 13926825948

## 产品详情

### 总 述

zs-32烫金机是我厂设计并经十几年不断优化改进而成。具有压面大，行程长，压力恒定，控温精确可靠，有直接温度指示的优点，是皮具，皮件行业用于烫金定型、压花的必备设备。由于其压力传递合理，结构简单可靠，经久耐用，多年来深得用户欢迎。

### 主要技术数据

压力：最大可达800kg      发热功率：1500w

最大行程：6.5cm      电压：170-250v 50hz

开启高度：8cm      温度：0-400 任意可调

压面：25 × 15=375cm<sup>2</sup>(10 × 6英寸<sup>2</sup>)

28 × 18=504cm<sup>2</sup>(11 × 7英寸<sup>2</sup>)

控温精确度：± 1

(特殊压面可定做)

## 使用方法

一、调整机上端手轮至需要压力。

二、插上电源后、左方控温表绿灯亮，将指针设定至需要温度，2-3分钟后绿灯熄，红灯亮，此时表上方之温度表指示之温度为压板实际温度，自动控温会把温度一直控制在您设定的温度点上。

三、发生下列之现象，请仔细检查您的装置，排除不正确之故障。

- 1、 通电时，温度表指针立即打至400 ---热电偶开路；---接好热电偶（即探头）。
- 2、 通电时，过一段时间、温度指针仍不升高、但发热板热---探头未装入发热板或松脱---装好探头。
- 3、 压板温度明显高于指示温度---探头腔内有脏物异物阻碍探头传温---清洁探头及探头腔。
- 4、 绿灯亮，测到接线处有电压，但压板无温度---发热片坏---更换压板内发热片。

四、安装时请注意机体接地良好，以策用电安全。

五、本机除人为损坏外，如属正常使用，一年内免费保修。（发热片除外）

广东省东莞市

曾氏皮革机械厂

电话：0769- 81138336 传真：81138336

本产品的加工定制是是，类型是皮革压花机，品牌是ZS，型号是32，有效尺寸是100\*200（mm），辊子直径是00（mm），工作长度是100\*200（mm），电机功率是0.04（kw），重量是80（kg）